



Ficha Nro.70749

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD**HOJA DE NOVEDADES****TECNICENTRO LOS COLORES****Inspección**

Fecha de revisión: 11/07/2024

Hora inicial: 13:52:00

Hora final: 14:39:00

Duración revisión: 00 horas 47 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Nro.

Empresaria de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL

Nombre de conductor: LORENA MANRIQUE VELIZ

Placa: LKN378

Ruta: OPERACION NACIONAL

Kilometraje: 46412

Técnicos: DANIEL LOPEZ/KEVIN ARANGO

Propietario: BANCOLOMBIA S.A
Cédula Conductor: 1113783093
Tipo: Camioneta
Modelo: 2022
Número Factura: 122813
Licencia: G2

Lote: CUARTA REVISION 2024
Marca: DONGFENG
Elaborado por Inspe./Rev1/Rev2:

APROBADO**PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI**

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
Defectos Tipo B:	Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
LABRADO DE LLANTAS(mm)	EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR. CAJAS Y TRANSMISION			

Delantera Izquierda:3.9-Delantera Derecha:4.2-Trasera Izquierda Interior:5.6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.9-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:2

Observaciones generales: VEHICULO SE PRESENTA SIN LLANTA DE REPUESTO DEBIDO AL DISEÑO ORIGINAL DE FÁBRICAFirma del técnico(s) o Director: Kevin Arango

----- FIN DEL REPORTE ----- TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICO MECÁNICO