

### FICHA DE REVISIÓN PREVENTIVA RESOLUCIÓN 315

#### A. INFORMACION GENERAL:

##### 1. FECHA:

Fecha de prueba: 11/07/2024	Nombre o Razon Social: EL FUTURO	TRANS ESPECIAL	Documento de identidad: CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 901041996
Direccion: MANZANA 5-CASA 17		Telefono: 4171717	Ciudad: PALERMO Departamento: Huila

##### 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO:

Placa: SKX240	País: COLOMBIA	Servicio: PÚBLICO	Clase: MICROBUS	Marca: NISSAN	Línea: URVAN
Modelo: 2008	No Licencia de Transito: 119221	Fecha matrícula: 30/01/2008	Color: BLANCO	Combustible: DIESEL	VIN o Serial: 727593
No Motor: 28716K	Tipo motor: 4	Cilindraje: 2953	Kilometraje: 373420	Número de Sillas: 14	Vidrios polarizados: SI ( ) NO (X)

##### 3. DATOS DEL VEHICULO:

**NUMERO INTERNO: 5425**

#### B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del signo \* significa un defecto encontrado.

##### 3. Emisiones Audibles

##### 5. Intensidad e Inclinacion de luces bajas

##### 6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido Escape	Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinacion	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
			dBA	Baja Derecha	*		Klux	-	%	*		Klux
				Baja Izquierda	*		Klux	0.5 - 3.5	%			

#### 11. Emision de Gases

#### 11a. Vehiculos con ciclo OTTO

Temp °C	RPM	Monoxido de Carbono (CO)	Dioxido de Carbono (CO2)	Oxigeno (O2)	Hidrocarburo (como hexano) (HC)	Oxido Nitroso (NO)													
CO	Valor	Norma	Unidad	CO2	Valor	Norma	Unidad	O2	Valor	Norma	Unidad	HC	Valor	Norma	Unidad	NO	Valor	Norma	Unidad
Ralenti		%		Ralenti		%		Ralenti		%		Ralenti		ppm		Ralenti		%	
Crucero		%		Crucero		%		Crucero		%		Crucero		ppm		Crucero		%	

#### 11b. Vehiculos con motor a Diesel (OPACIDAD)

Temp °C	RPM	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%			%			%				%



C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
			Total	0 0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
			Total	0 0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
		A	B
			Total

**Nota:** Defecto tipo A: Son aquellos defecto grave que implican un peligro o riesgo inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de otros usuarios de la vía publica o al ambiente.

Defecto tipo B: Son aquellos defecto que implica un peligro potencial para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica.

E. CONFORMIDAD

Aprobado: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No. Consecutivo:
<b>E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)</b>	
Aprobado: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.

b) La cantidad total de defectos Tipo B, sea:

Igual o superior a 5 para vehículos públicos.

Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.

Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz.

Cuando se presenta al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESION ID=32 DD=32 IT=32 DT=32

PROFUNDIDAD ID= 8 DD= 8 IT= 8 DT= 8

Hora inicio: 11:13:04 a.m.

Hora final: 11:26:42 a.m.

-----FIN DE INFORME-----

G. NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO AUTORIZADO:



H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA INSPECCIÓN:

ALINEACIÓN:

LUCES:

FRENOS:

SONÓMETRO:

SUSPENSIÓN:

EMISIONES:

VISUAL:

TAXIMETRO:

Nota: