


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 1152663166	
2021-09-08	CRISTHIAN ALEXIS LOPEZ GARZON				
Dirección	Teléfono	Ciudad		Departamento	
CILE 08 #69-4B	1000000	Medellin		Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GTX106	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasís		
2020	10020255220	2020-06-01	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBH5R5B3LM188112		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Baldaje	
E-410C231023	OTTO	1998	46566	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	67.50		62.20		63.00		67.70
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2396.00	3966.00	N	Eje 1 Derecho	2639.00	3926.00	9.21	30 %
			Eje 2 izquierdo	2364.00	3256.00	N	Eje 2 Derecho	2577.00	3463.00	8.27	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
29.00	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.09	0.06						

Inspección Visual											
G1 Espejos	CUMPLE	G2 Rotulas inferiores	CUMPLE	G3 Pito	CUMPLE	G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5 Luces de Parqueo	CUMPLE	G6 Latonería y Pintura	CUMPLE
G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G8 Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G9 Reversa	CUMPLE	G10 Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G7 Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G6 Amortiguadores	CUMPLE	G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Anclaje Sillas	CUMPLE	G11 Llanta de repuesto	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE
G6 Tacos	CUMPLE	G7 Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G5 Luces de Parqueo	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G6 Desempañador	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE
G7 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G8 Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE
G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE
G5 Luz interna	CUMPLE	G6 Boliquín	CUMPLE	G10 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G5 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G5 Luz Placa	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G6 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE
G7 Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G8 Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE
G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G5 Anclaje de Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G6 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G5 Terminales Batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE
G8 Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE
G9 Tapicería	CUMPLE	G1 Retrosvisores	CUMPLE	G8 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G6 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G6 Exterior	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Señales de Advertencia	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE
G5 Direccional	CUMPLE	G2 Rotulas superiores	CUMPLE	G8 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G6 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G7 Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE
G7 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G3 Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE
G7 Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	G8 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G6 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G5 Luces bajas	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE
G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G6 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G0 Banderola	CUMPLE	G1 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.00	4.50
Eje2	4.60	4.30



YILBERT REYNALDO LEIVA RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

• Cristhian Lopez
1152663166