

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2021-09-14	Nombre o razón social HUGO DAVID BEJARANO MORA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1128401084
Dirección CLLE78 #87-47	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESP005	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2018	No. de licencia de transito 10020897025	Fecha Matrícula 2018-02-13	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R595JM026302
No. Motor 2842Q132215	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 70302	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2021-09-14 ESP005 12:20

2021-09-14 ESP005 12:19

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 81.50	Delantera Derecha	Valor 80.30	Trasera Izquierda	Valor 73.20	Trasera Derecha	Valor 75.70	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
63.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2180.00	4214.00	N	Eje 1 Derecho	2639.00	3766.00	N	17.40	30
			Eje 2 izquierdo	1834.00	2614.00	N	Eje 2 Derecho	1943.00	2913.00	N	5.61	30
26.60	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.21	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G4	Puertas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G11	Basílidor	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G6	Linterna	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE
G6	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE			

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 LLANTAS

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES


LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.30	5.00
Eje2	4.50	4.70

YILBERT REYNALDO LEIVA RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)


Hugo Bejarano
CC 11284101084.