

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av Vásquez Cobo #
28N-37, CALI (VALLE DEL CAUCA)
Vásquez Cobo TEL: 3799616

FECHA

Fecha de prueba 2024-07-19	Nombre o razón DIEGO FERNANDO MORALES	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 94424607
Dirección CRA 1D 63 67 BLOQUE 1 APT 102	Teléfono 1000000	Ciudad Cali Departamento Valle del cauca

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa ETL034	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan
Modelo 2023	No. de licencia de 10028670855	Fecha Matrícula 2023-03-16	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FB4SR0E5PM566725
No. Motor J759Q202758	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 1	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.10	Delantera Derecha	Valor 74.50	Trasera Izquierda	Valor 56.00	Trasera Derecha	Valor 41.10	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2591.00	3614.00	N	Eje 1 Derecho	2430.00	3407.00	N	6.21	30	%
76.60	50	%	Eje 2 izquierdo	2203.00	2496.00	N	Eje 2 Derecho	1964.00	2476.00	N	10.80	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
16.30*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.18	Eje 2 0.39	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Puertas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE

Rotulas superiores	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	7.15	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.54	6.51
Eje2	6.32	6.29



FELIX MAURICIO ORTIZ BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)