

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002070-2407



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10  
NIT 901214167-9  
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-  
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	JUAN DAVID QUINTERO		Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 1000395380	
2024-07-27		Telefono:	3244290774	Ciudad:	MEDELLIN	Departamento:	ANTIOQUIA
Dirección:	CLL 47 SUR 64 D 92	DATOS DEL VEHICULO					
Placa:	Marca:	LNE379	Linea:	RICH 6	Clase:	CAMIONETA	Modelo:
Servicio:	No Licencia Tránsito:	PUBLICO	Combustible:	ELECTRICO	Color:	BLANCO	Glindraje:
	10027380213				Empresa:		Kilometraje:
						JUAN DAVID QUINTERO	57988



Fecha 2024-07-27, Placa LNE379 Hora 14:37



Fecha 2024-07-27, Placa LNE379 Hora 14:19

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 72	Delantera Derecha	Valor 68	Trasera Izquierda	Valor 64	Trasera Derecha	Valor 71	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 60,5	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3215	Peso 4601	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2918	Peso 4120
	50		Eje 2 Izquierdo	2105	4189	N	Eje 2 Derecho	2133	4218
Desviación Lateral									
Eje 1	1,0	Eje 2	5,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial									

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rrolitas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandeja	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
I3 Piloto	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
I3 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja da Dirección	CUMPLE
I4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
I4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
I4 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda Da Repuesto	3,58	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,65	4,09
Eje 2	2,14	1,90

ING. CAROL GINNETH GARZON DELGADO  
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.