

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-08-01		Nombre o razón ANDRES DAVID RODRIGUEZ GUTIERREZ			
Dirección CARRERA 11 # 65 12 LA RIVERA		Teléfono 1000000		Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca

DATOS DEL VEHICULO

Placa GVT273	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan
Modelo 2024	No. de licencia de 10029889572	Fecha Matrícula 2023-08-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FB4SROE5RM757094
No. Motor J7590241087	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1598	Kilometraje 43057	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2024-08-01 GVT273 13:44

2024-08-01 GVT273 13:49

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71.10	Delantera Derecha	Valor 65.10	Trasera Izquierda	Valor 56.50	Trasera Derecha	Valor 70.10	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2437.00	3553.00	N	Eje 1 Derecho	2421.00	3443.00	N	0.66	30	%
71.30	50	%	Eje 2 izquierdo	1794.00	2541.00	N	Eje 2 Derecho	1830.00	2355.00	N	1.97	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
22.40	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 0.02	Eje 2 0.02	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Puertas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje5 Llanta izquierda	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE

Página 1 de 2

Rotulas superiores	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**   

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto 6.38		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.71	3.67
Eje2	6.48	6.41



FELIX MAURICIO ORTIZ BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnilmaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)