

REVISION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO



VEHÍCULO APROBADO

CLASE	CAMIONETA	COMBUSTIBLE
MARCA	RENAULT	SERVICIO
CARROCERIA	WAGON	AÑO MODELO
No. DE PUERTAS	5	2021
LÍNEA	DUSTER	KILOMETRAJE
COLOR	BLANCO GLACIAL (V)	No. DE CHASIS
CILINDRAJE	1998	FECHA INSPECCIÓN

GASOLINA	EMPRESA SOLICITANTE	PARTICULAR
Pública	CIUDAD	BOGOTA D.C.
	INSPECTOR	JAIRO SANTIAGO
	FECHA VENCIMIENTO SOAT	26/03/2022
	FECHA VENCIMIENTO RTM	
	PLACA	JTZ569

Etapa evaluada

Etapa evaluada

NIVELES DE FLUIDOS	Nivel de aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	2	SEGURIDAD PASIVA	Cinturon de seguridad conductor	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Refrigerante motor	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Cinturon de seguridad pasajero	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Apoya cabezas conductor	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Apoyacabezas pasajero	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Lavaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Airbag Conductor	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
CARROCERIA EXTERIOR	Panorámico delantero	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Airbag pasajeros	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Farola derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	2	KIT DE CARRETERA	Alicate	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Farola Izquierda	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Destornillador de estrella	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Espejo derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Llaves fijas	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Espejo izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Llaves de expansión	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Vidrios laterales derechos	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Vidrios laterales izquierdos	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Cruceta	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Panorámico trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Triangulos o conos	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Stop Derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Tacos	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Stop Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Linterna	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
LUCES	Imagen corporativa	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Extintor vigente	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Altas	<input checked="" type="checkbox"/>	2	SEGURIDAD OPERACIONAL	Chaleco reflectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Bajas	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Botiquín	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Cocuyos	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Espejos eléctricos	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Exploradoras	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Pito	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Direccionales delanteras	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Bornes de batería	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Direccionales traseras	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Desempañador	NO APLICA			
	Estacionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Limpiabrisas delantero	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Luz freno	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Limpiabrisas trasero	NO APLICA			
	Luz reverso	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Asiento ajustable conductor	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
ESTADO DE LAS LLANTAS	Luz placa	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Timón ajustable	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Luz cabina	NO APLICA			Suspension delantera derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Luz pasillo	NO APLICA			Suspension delantera izquierda	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Luz pasillo superior	NO APLICA			Suspension trasera derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Llanta delantera derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	100%		Suspension trasera izquierda	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Rin delantaro derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Ejes delanteros	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Llanta delantera izquierda	<input checked="" type="checkbox"/>	100%		Ejes traseros	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Rin delantaro izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Cardan	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Llanta trasera derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	100%		Direccion	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
	Rin trasero derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
ESTADO DE LAS LLANTAS	Llanta trasera izquierda	<input checked="" type="checkbox"/>	100%		Cintas retro reflectivas	NO APLICA			
	Rin trasero Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>	2	OBSERVACIONES					
	Llanta de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	100%						
	Pernos	<input checked="" type="checkbox"/>	2						



CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA



2
1
0

Ing. Mecánico Carlos Andres Beltran Zuñiga CN230-115348

Nombre y firma de persona Autorizada

PREVENTIVAS DE AUTOS S.A.S

NIT 901.004.238-2

Av calle 13 No. 96 A -35

Bogotá - Colombia