

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001578-2408

CDA AUTOMAS BARBOSA  
NIT 901214167-9  
CALLE 15 # 19A-65 Tel  
6263583  
BARBOSA

**AUTOMÁS**  
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

|                                             |  |                                                                                                   |  |                                                    |  |                         |  |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>FECHA</b><br>Fecha de prueba: 2024-08-05 |  | <b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b><br>Nombre o razón social: YARNOBIS ABAD OCHOA |  | Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) |  | No. 1045110682          |  |
| Dirección: EL EDEN                          |  | Telefono: 3138038948                                                                              |  | Ciudad: YOLOMBO                                    |  | Departamento: ANTIOQUIA |  |
| <b>DATOS DEL VEHICULO</b><br>Placa: LKL992  |  | Marca: TOYOTA                                                                                     |  | Linea: HILUX                                       |  | Clase: CAMIONETA        |  |
| Servicio: PUBLICO                           |  | No Licencia Tránsito: 10031473081                                                                 |  | Combustible: DIESEL                                |  | Color: SUPER BLANCO     |  |
|                                             |  | Empresario: YARNOBIS ABAD OCHOA                                                                   |  | Modelo: 2024                                       |  | Cilindraje: 2393        |  |
|                                             |  |                                                                                                   |  |                                                    |  | Kilometraje: 4114       |  |



| Delantera Izquierda    |    | Delantera Derecha |    | Trasera Izquierda |    | Trasera Derecha |    | Minimo        |  | Unidad |   |
|------------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-----------------|----|---------------|--|--------|---|
| Valor                  | 55 | Valor             | 66 | Valor             | 65 | Valor           | 63 | 40            |  | %      |   |
| Suspensión (Si aplica) |    |                   |    |                   |    |                 |    |               |  |        |   |
| Eficacia Total         |    | Fuerza            |    | Peso              |    | Unidad          |    | Desequilibrio |  | Máximo |   |
| 56,8                   | 50 |                   |    |                   |    |                 |    |               |  | 30     | % |
| Eficacia Auxiliar      |    | Fuerza            |    | Peso              |    | Unidad          |    | Desequilibrio |  | Máximo |   |
| 27,8                   | 18 |                   |    |                   |    |                 |    |               |  | 30     | % |

| Eje 1 |  | Eje 2 |  | Eje 3 |  | Eje 4 |  | Eje 5 |  | Máximo |  | Unidad |  |
|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--------|--|--------|--|
| -1,8  |  | -2,3  |  |       |  |       |  |       |  | ± 10   |  | (m/km) |  |

| Inspección Sensorial             |        | Inspección Sensorial      |           | Inspección Sensorial     |           |
|----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G1 Luz de parqueo         | CUMPLE    | G1 Eje3 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G1 Luz Interna            | CUMPLE    | G1 Eje4 llanta Derecha   | NO APLICA |
| G1 Anclaje sillas                | CUMPLE | G1 Luz Placa              | CUMPLE    | G1 Eje4 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Estado tubos escape           | CUMPLE | G1 Luces Altas            | CUMPLE    | G1 Eje5 llanta Derecha   | NO APLICA |
| G1 Aseo General                  | CUMPLE | G1 Luces Bajas            | CUMPLE    | G1 Eje5 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Espejos                       | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE    | G1 Eje1 Rin Derecho      | CUMPLE    |
| G1 Pernos                        | CUMPLE | G1 Terminales Batería     | CUMPLE    | G1 Eje1 Rin Izquierdo    | CUMPLE    |
| G1 Soportes                      | CUMPLE | G1 Anclaje de batería     | CUMPLE    | G1 Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE    |
| G1 Rotulas Superiores            | CUMPLE | G1 Desempeñador           | CUMPLE    | G1 Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPLE    |
| G1 Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G1 Cruceta                | CUMPLE    | G1 Eje3 Rin Derecho      | CUMPLE    |
| G1 Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G1 Linterna               | CUMPLE    | G1 Eje3 Rin Izquierdo    | NO APLICA |
| G1 Amortiguadores                | CUMPLE | G1 Triángulos             | CUMPLE    | G1 Eje4 Rin Derecho      | NO APLICA |
| G1 Tijeras                       | CUMPLE | G1 Banderola              | CUMPLE    | G1 Eje4 Rin Izquierdo    | NO APLICA |
| G1 Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G1 Tacos                  | CUMPLE    | G1 Eje5 Rin Derecho      | NO APLICA |
| G1 Retrovisores                  | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto    | CUMPLE    | G1 Eje5 Rin Izquierdo    | NO APLICA |
| G1 Pito                          | CUMPLE | G1 Gato                   | CUMPLE    | G1 Latorneria y Pintura  | CUMPLE    |
| G1 Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G1 Herramienta            | CUMPLE    | G1 Tapiceria             | CUMPLE    |
| G1 Parabrisas                    | CUMPLE | G1 Extintor               | CUMPLE    | G1 Cojineria             | CUMPLE    |
| G1 Ventanillas                   | CUMPLE | G1 Botiquin               | CUMPLE    | G1 Caja de Direccion     | CUMPLE    |
| G1 Puertas                       | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE    | G1 Terminales            | CUMPLE    |
| G1 Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE    | G1 Brazos Axiales        | CUMPLE    |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE    | G1 Bastidor              | CUMPLE    |
| G1 Direccionales                 | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE    | G1 Pisos                 | CUMPLE    |
| G1 Stop                          | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE    | G1 Promedio de Distancia | NO APLICA |
| G1 Reversa                       | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha    | NO APLICA | G1 Promedio de Tiempo    | NO APLICA |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Juan camilo beledo: Inspeccion exterior, Inspeccion interior(parte delantera), Inspeccion habitaculo de motor.  
cristian betancur: Inspeccion interior (parte trasera), Inspeccion parte baja del vehiculo e Inspeccion de rines y llantas  
Sillas: 5

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |         |
|----------------------------|---------|
| Rueda De Repuesto          | 8.09    |
| Izquierda                  | Derecha |
| Eje 1                      | 6.23    |
| Eje 2                      | 6.31    |

ING. CESAR ATENCIA TRESPALACIOS

HOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.