

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00003139-2408

CDA SANTAMARIA SAS
NIT 901233830-5
CLL 22 N° 1-97 PTE. DE
VILLAMARIA LT 1 VILLAMARIA -
CALDAS Tel 8774000

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-08-01	Nombre o razón social: LUIS EDUARDO LARGO IGLESIAS	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				No. 10280640	
Dirección: CL 46 21 30	Telefono: 3122104409	Ciudad: VILLAMARIA				Departamento: CALDAS	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: GTT942	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 76943	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10020570624	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:		



Fecha 2024-08-01, Placa GTT942 Hora 16-03

Fecha 2024-08-01, Placa GTT942 Hora 16-09

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 71	Delantera Derecha	Valor 72	Trasera Izquierda	Valor 69	Trasera Derecha	Valor 73	Mínimo 40	Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Total	Mínimo 64,5	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2174 3012	Peso 3541 N	Unidad Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 2541 1971	Peso 3512 2914	Unidad 14,4 14,2	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo 26,5	Unidad 18	%	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo			Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	-8,41	Eje 2	6,54	Eje 3		Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Placa			CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda				CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luces Altas			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Bajas			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero			CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Asec General	CUMPLE	G1 Terminales Batería			CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería			CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Desempeñador			CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Cruceta			CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Linterna			CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Triangulos			CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Bandera			CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tacos			CUMPLE	G1 Lalonería y Pintura				CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto			CUMPLE	G1 Tapicera				CUMPLE	
G1 Limpiparabrisas	CUMPLE	G1 Gel			CUMPLE	G1 Cajonera				CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Herramienta			CUMPLE	G1 Caja de Dirección				CUMPLE	
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Extinor			CUMPLE	G1 Terminales				CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Bolíquin			CUMPLE	G1 Brazos Axiales				CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia			CUMPLE	G1 Bastidor				CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Pisos				CUMPLE	
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE	G1 Promedio de Distancia				CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo				CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE	G1 Mordados, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.				CUMPLE	
G1 Direcciones	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Servofreno deteriorado o con fugas.				CUMPLE	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda			CUMPLE	G1 Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.				CUMPLE	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.				CUMPLE	
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda			CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.				CUMPLE	
G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha									

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION G13: FRENOS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.44	
Izquierda		Derecha
Eje 1	9.04	9.02
Eje 2	8.17	8.14

DANIEL FERNANDO GONZÁLEZ POLANÍA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.