

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00003092-2407  
CDA SANTAMARIA SAS  
NIT 901233830-5  
CLL 22 N° 1-97 PTE. DE  
VILLAMARIA LT 1 VILLAMARIA -  
CALDAS Tel 8774000

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	CAMILO CASTAÑO			Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )			No. 9977120			
2024-07-02		Telefono:	3136420000	Ciudad:	VILLAMARIA	Departamento:	CALDAS				
Dirección:	CR 40 73 46	DATOS DEL VEHICULO									
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:					
WNK183	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE 4X4	CAMPERO	2015	1998	279484					
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:						
PUBLICO	10022981641	GASOLINA - GAS	BLANCO ARTICA								
		<b>Fotografía 1</b>	<b>Fotografía 2</b>								
		Fecha 2024-07-02, Placa WNK183 Hora 15:31.									
		Fecha 2024-07-02, Placa WNK183 Hora 15:33.									

Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Máximo	Unidad	%	
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	2769	4208	N	Eje 1 Derecho	3072	4061	N	9,9	30
			Eje 2 Izquierdo	1641	3277	N	Eje 2 Derecho	1752	3394	N	6,3	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho					
	12,8°	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral												
Eje 1	6,2	Eje 2	0,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje1 Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje2 Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje3 Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura		CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería		CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería		CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección		CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 G1	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 G2	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 G3	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 G4	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 G5	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mando, fundas, cables, guayas o varillas	CUMPLE	G1 Mando, fundas, cables, guayas o varillas		CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 G6	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 deterioradas, con riesgo de desprendimiento o	CUMPLE	G1 deterioradas, con riesgo de desprendimiento o		CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 G7	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 interferencia con otros elementos.	CUMPLE	G1 interferencia con otros elementos.		CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 G8	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Servofreno deteriorado o con fugas.	CUMPLE	G1 Servofreno deteriorado o con fugas.		CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 G9	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado,	CUMPLE	G1 Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado,		CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 G10	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE	G1 con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.		CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 G11	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en	CUMPLE	G1 Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en		CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 G12	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 las conexiones.	CUMPLE	G1 las conexiones.		CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 G13	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados,	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados,		CUMPLE		
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 G14	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 deformados o excesivamente corrugados o con	CUMPLE	G1 deformados o excesivamente corrugados o con		CUMPLE		
G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 G15	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 riesgo de desprendimiento.	CUMPLE	G1 riesgo de desprendimiento.		CUMPLE		
				G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE							
				G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE							
				G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE							
				G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE							

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G13: FRENOS

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Rueda De Repuesto	3.97
Izquierda	Derecha
Eje 1	4,03
Eje 2	3,94
	3,91

DANIEL FERNANDO GONZÁLEZ POLÁNIA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.