

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AutoMás
Centro de Diagnóstico Automotor

No: 00000711-2110

CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA

Fecha de prueba: Nombre o razón social:
2021-10-19 LUZ MARINA DUQUE

Dirección: CL 16 A 43 B 126

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () CE. () No. 43033724

Ciudad: MEDELLIN Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|-------------|---------------|
| Placa: | Marca: | Línea: | Clase: | Modelo: | Cilindrada: | Kilometraje: |
| EQW236 | RENAULT | NUEVO MASTER MINIBUS | MICROBUS | 2018 | 2299 | 47520 |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 10017186853 | Combustible: DIESEL | Color: BLANCO GLACIAL | Empresa: | Conductor: | LUIS QUINTERO |



Fecha 2021-10-19, Placa EQW236 Hora 09-19



Fecha 2021-10-19, Placa EQW236 Hora 09-13

Suspensión (Si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad |
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
| | 72 | | 53 | | 61 | | 59 | 40 | % |

Frenos

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|----------------|--------|--------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 54,6 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 3740 | N | Eje 1 Derecho | 3661 | N | 2,1 | 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 3653 | N | Eje 2 Derecho | 3700 | N | 1,3 | 30 | % |

| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | Eje 4 Derecho | Eje 5 Derecho |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| 26,8 | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | |

Desviación Lateral

| Eje 1 | 1,3 | Eje 2 | 2,6 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 Luz Interna | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G5 Luz Placa | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G5 Luces Altas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G8 Eje1 Rín Derecho | CUMPLE |
| G2 Pernos | CUMPLE | G5 Terminales Batería | CUMPLE | G8 Eje1 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anclaje de batería | CUMPLE | G8 Eje2 Rín Derecho | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempañador | CUMPLE | G8 Eje2 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | G8 Eje3 Rín Derecho | NO APLICA |
| G2 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | G8 Eje3 Rín Izquierdo | NO APLICA |
| G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triángulos | CUMPLE | G8 Eje4 Rín Derecho | NO APLICA |
| G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Bandera | CUMPLE | G8 Eje4 Rín Izquierdo | NO APLICA |
| G3 Limpliaporabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | G8 Eje5 Rín Derecho | NO APLICA |
| G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto | CUMPLE | G8 Eje5 Rín Izquierdo | NO APLICA |
| G3 Pito | CUMPLE | G6 Gato | CUMPLE | G9 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | G9 Tapicería | CUMPLE |
| G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | G9 Colinería | CUMPLE |
| G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Botiquín | CUMPLE | G10 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G4 Puertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G10 Terminales | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G10 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G11 Bastidor | CUMPLE |
| G5 Direccionales | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G11 Pisos | CUMPLE |
| G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | NO APLICA |
| G5 Reversa | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G12 Promedio de Tiempo | NO APLICA |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|------|---------|
| Rueda De Repuesto | 3.20 | |
| Izquierda | | Derecha |
| Eje 1 | 5,47 | 5,36 |
| Eje 2 | 6,9 | 6,85 |

ING. JAVIER JIMÉNEZ CABRALES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.