

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002108-2408



CDA AUTOMÁS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba: 2024-08-23	Nombre o razón social: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S	Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. ()	No.:	990683508	
Dirección: TERMINAL DEL SUR, LOCAL 337	Teléfono: 3226492009	Ciudad: MEDELLÍN	Departamento:	ANTIOQUIA	
DATOS DEL VEHÍCULO					
Placa: LKO482	Marca: RENAULT	Línea: ALASKAN	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindrada: 2488
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 12345678	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO HIELO	Empresa: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S	Conductor: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	69		53		69		52	40					
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
52,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	3200	6004	N	Eje 1 Derecho	3128	5415	N	2,2	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2761	6102	N	Eje 2 Derecho	2881	6239	N	4,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
13,6*	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	-0,3	Eje 2	0,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad				
(mm)													
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G5 Luz de parqueo			CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G5 Luz Interna			CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha				NO APLICA	
G1 Anclaje sillas			CUMPLE	G5 Luz Placa			CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G5 Luces Altas			CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha				NO APLICA	
G1 Aseo General			CUMPLE	G5 Luces Bajas			CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda				NO APLICA	
G1 Espejos			CUMPLE	G5 Indicadores de tablero			CUMPLE	G8 Eje1 Rln Derecho				CUMPLE	
G2 Pernos			CUMPLE	G5 Terminales Batería			CUMPLE	G8 Eje1 Rln Izquierdo				CUMPLE	
G2 Soportes			CUMPLE	G5 Anclaje de batería			CUMPLE	G8 Eje2 Rln Derecho				CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores			CUMPLE	G5 Desempañador			CUMPLE	G8 Eje2 Rln Izquierdo				CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G6 Cruceta			CUMPLE	G8 Eje3 Rln Derecho				NO APLICA	
G2 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G6 Linterna			CUMPLE	G8 Eje3 Rln Izquierdo				NO APLICA	
G2 Amortiguadores			CUMPLE	G6 Triángulos			CUMPLE	G8 Eje4 Rln Derecho				NO APLICA	
G2 Tijeras			CUMPLE	G6 Banderola			CUMPLE	G8 Eje4 Rln Izquierdo				NO APLICA	
G3 Limpaparabrisas			CUMPLE	G6 Tacos			CUMPLE	G8 Eje5 Rln Derecho				NO APLICA	
G3 Retrovisores			CUMPLE	G6 Llanla de respueto			CUMPLE	G8 Eje5 Rln Izquierdo				NO APLICA	
G3 Pito			CUMPLE	G6 Gato			CUMPLE	G9 Lacereria y Pintura				CUMPLE	
G3 Dispositivo de velocidad			NO APLICA	G6 Herramienta			CUMPLE	G9 Tapiceria				CUMPLE	
G4 Parabrisas			CUMPLE	G6 Extintor			CUMPLE	G9 Cojineria				CUMPLE	
G4 Ventanillas			CUMPLE	G6 Botiquin			CUMPLE	G10 Caja de Direccion				CUMPLE	
G4 Puertas			CUMPLE	G6 Señales de advertencia			CUMPLE	G10 Terminales				CUMPLE	
G4 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE	G10 Brazos Axiales				CUMPLE	
G4 Salidas emergencia y Martillo			NO APLICA	G7 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE	G11 Bastidor				CUMPLE	
G5 Direccionales			CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE	G11 Pisos				CUMPLE	
G5 Stop			CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE	G12 Promedio de Distancia				NO APLICA	
G5 Reversa			CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha			NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo				NO APLICA	

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

AutoMas
NIT: 901214167-9

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.15	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,52	7,65
Eje 2	7,42	7,36

ING. CAROL GINNETH GARZON DELGADO
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y eléctrica correspondiente.