


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-08-28	Nombre o razón CARLOS ALBERTO SARRIA MOLINA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 16840153
Dirección CRA 1B 57 102	Teléfono 1000000	Ciudad Cali

DATOS DEL VEHICULO

Placa ETL159	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan
Modelo 2023	No. de licencia de 10029934693	Fecha Matrícula 2023-05-29	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FB4SREB4PM672454
No. Motor A812UH09877	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 445069	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2024-08-28 ETL159 14:30



2024-08-28 ETL159 14:36

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 64.90	Delantera Derecha	Valor 47.70	Trasera Izquierda	Valor 72.80	Trasera Derecha	Valor 62.40	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2477.00	3631.00			Eje 1 Derecho	2337.00	3224.00			5.65	30	%
61.80	50	%	Eje 2 izquierdo	1328.00	2583.00	N	N	Eje 2 Derecho	1260.00	2549.00	N	N	5.12	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N				%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N				%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N				%	

Desviación lateral

Eje 1 0.02	Eje 2 0.02	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Anclaje de Bateria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Soportes	CUMPLE

Espejos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje1 Llanta izquierda	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.10
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.91	4.38
Eje2	4.08	4.83

FELIX MAURICIO ORTIZ BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)