

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00002114-2408  
CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10  
NIT 901214167-9  
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-  
205 MEDELLÍN Tel 2042270



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-08-26	Nombre o razón social: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S	Documento de identidad: CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( ) No. 900683508					
Dirección: TERMINAL DEL SUR, LOCAL 337	Teléfono: 3225692009	Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA				
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: LKL991	Marca: TOYOTA	Línea: HILUX	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindrada: 2393	Kilometraje: 5280	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10031471773	Combustible: DIESEL	Color: SUPER BLANCO	Empresa:	Conductor: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S		



Fecha 2024-08-26, Placa LKL991 Hora 08-26

Fecha 2024-08-26, Placa LKL991 Hora 08-26

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	69		54		64		66	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
57,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	3259	N	Eje 1 Derecho	3119	N	4,3	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2771	N	Eje 2 Derecho	2976	N	6,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
24,2	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	-0,4	Eje 2	0,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Ancaje sillín	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Ancaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3 Limplaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3 Piloto	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Venturillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

**AutoMas**  
+57 312 230.0268

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.66	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	7,42	7,39
Eje 2	7,68	7,84

**ING. EDUAR FERNANDO GALERA PEREZ**

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.