

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005537-2107



CDA MAXITEC S.A.S.
NIT 900158425-0
CL 5A N° 10-06-38 BRR LAS
AVENIDAS - FLORENCIA Tel
4343879

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2021-07-22	Nombre o razón social: RICARDO SUAREZ			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 17684726	
Dirección: BRR LA AVENIDA		Telefono: 3223658456		Ciudad: FLORENCIA	Departamento: CAQUETA

DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WGK595	Marca: RENAULT		Linea: DUSTER		Clase: CAMPERO
Modelo: 2015		Cilindraje: 1998		Kilometraje: 115539	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10008203208	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO ARTICA	Empresa: Conductor: RICARDO SUAREZ	



Suspensión (Si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor 68	Delantera Derecha	Valor 50	Trasera Izquierda	Valor 65
		Trasera Derecha	Valor 78	Mínimo 40	Unidad %

Frenos					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
50,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	1930	3434 N
			Eje 2 Izquierdo	1100	3041 N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Derecho	2120	3826 N
23,8	18	%	Eje 2 Derecho	1290	2551 N
			Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral					
Eje 1	0	Eje 2	2	Eje 3	Eje 4
		Eje 5	Máximo	± 10	Unidad

Inspección Visual					
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	llanta de respuesto	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G6	Herramienta	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G4	Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA
G7	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G7	Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G7	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	G7	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G7	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G7	Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA	G8	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G8	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	G8	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G8	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	G8	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE	G9	Caja de Direccion	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	NO APLICA	G12	Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
presilenciador fisurado

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.5
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,2	4,8
Eje 2	3,7	4,2

EDUARD FABIAN ALFONSO CUENCA
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.