

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00010127-2409
C.D.A. CDA SEIKOU SAS
SEIKOU S.A.S. NIT 901074563-0
BOGOTÁ D.C. Cra 20 No 66-34/40 Tel 7557338

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				Documento de Identidad CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1070045539
Fecha de prueba: 2024-03-03	Nombre o razón social FERNEY EDUARDO SUAREZ ROMERO				Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
Dirección: CLL 9 # 3 - 24	Teléfono: 3105701162					
Placa: LCO294	Marca:	RENAULT	Linea:	DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2023
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10025926947	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	
 Fecha 2024-03-03, Placa LCO294 Hora 12:30				 Fecha 2024-03-03, Placa LCO294 Hora 12:42		

Suspensión (Sí aplica)				Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Valor		Mínimo		Unidad	
Delantera Izquierda	Valor 51	Delantera Derecha	Valor 49	Fuerza	Peso	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 4,8	Máximo 30	% %
Eficacia Total	Mínimo 66,2	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	2376	4012	N	Eje 1 Derecho	2496	3846	N	4,8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo 27,7	Unidad % 18	Eje 2 Izquierdo	2079	2737	N	Eje 2 Derecho	1921	2796	N	7,6	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	1,2	Eje 2	1,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)		


Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1 Asiento sillas	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Resortes o Balastros	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Tijera	CUMPLE
G1 Limpieparabrisas	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE
G1 Pitó	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1 Direcionales	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE
G1 CARROZERIA	CUMPLE
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	CUMPLE
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	CUMPLE
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	CUMPLE
G5: SISTEMA ELÉCTRICO	CUMPLE
G6: EQUIPO DE CARRETERA	CUMPLE
G7: LLANTAS	CUMPLE
G8: RINES	CUMPLE
G9: ESTADO DE PRESENTACION	CUMPLE
G10: SISTEMA DE DIRECCION	CUMPLE
G11: CHASIS	CUMPLE
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estudio del vehículo o para recomendaciones)



LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	1,62	1,6
Eje 2	1,63	1,63



EDWIN FABIAN MAYORGA RUIZ
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica.
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.