

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10  
NIT 901214167-9  
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-  
205 MEDELLIN Tel 2042270

## FECHA

Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de identidad:
2024-09-05	TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S	CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( ) No. 900683508
Dirección:	Teléfono:	Cludad:
CRA 65 8B 91 LOCAL 337	3175007883	MEDELLIN

## DATOS DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
ESR187	RENAULT	DUSTER	CAMPERO	2020	1998	130763
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:	
PUBLICO	10023611906	GASOLINA - GAS	BLANCO GLACIAL (V)	TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S		



Fecha 2024-09-05, Placa ESR187 Hora 16:38.



Fecha 2024-09-05, Placa ESR187 Hora 16:31.

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	61		59		54		40	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	
61,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	3034	N	Eje 1 Derecho	3005	N	1
			Eje 2 Izquierdo	1307	N	Eje 2 Derecho	1341	N	2,5
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			
20,7	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

## Desviación Lateral

Eje 1	0,5	Eje 2	-0,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda			NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha			NO APLICA	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha			NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda			NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho			NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho			CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo			NO APLICA	
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho			NO APLICA	
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho			NO APLICA	
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo			NO APLICA	
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho			NO APLICA	
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo			NO APLICA	
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura			CUMPLE	
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería			CUMPLE	
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección			CUMPLE	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales			CUMPLE	
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales			CUMPLE	
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor			CUMPLE	
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos			CUMPLE	
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia			NO APLICA	
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo			NO APLICA	
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE							
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE							
		G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA							

## G1: CARROCERIA

## G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

## G2: SISTEMA DE SUSPENSION

## G5: SISTEMA ELECTRICO

## G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

## G6: EQUIPO DE CARRETERA

## G7: LLANTAS

## G8: RINES

## G9: ESTADO DE PRESENTACION

## G10: SISTEMA DE DIRECCION

## G11: CHASIS

## G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

WILBERT DURANGO=Inspección interior (parte trasera), Inspección parte baja del vehículo e Inspección de rines y llantas  
CRISTIAN RODRIGUEZ=Inspección exterior, Inspección interior (parte delantera), Inspección habitáculo de motor.

SILLAS: 5

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	3.55
Izquierda	Derecha
Eje 1	4.26
Eje 2	4.57