



Ficha Nro.72854

## FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES TECNICENTRO LOS COLORES Inspección

Fecha de revisión: 09/09/2024 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 14:43:00

Hora final: 15:09:00

Duración revisión: 00 horas 26 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL  
Nombre de conductor: LORENA MANRIQUE VELEZ

Placa: KYO798

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 81741

Técnicos: JOSEPH CORRALES

Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS  
Cédula Conductor: 1113783099

Tipo: Automóvil

Modelo: 2023

Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2024

Marca: KIA

Elaborado por Inspe./Rev1./Rev2:

### APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR.  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



### GRUPOS EVALUADOS

#### Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

#### LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6-Delantera Derecha:4.9-Trasera Izquierda Interior:5.1-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:2.3

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT. 890.302.988-7  
SISTEMA TECNOMECÁNICO