



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 08/09/2024 Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 10:44:00
Hora final: 10:59:00
Duración revisión: 00 horas 15 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: ALFREDO JOSE DAVILA JIMENEZ

Placa: LK0483 N.Int: 388
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 5
Kilometraje: 60580 Nro Factura: 124741

Técnicos: /JOSEPH CORRALES/KEVIN ARANGO

Propietario: BANCO DE BOGOTA

Cédula Conductor: 1118842875

Tipo: Camioneta

Modelo: 2023

Licencia: C1

Lote: QUINTA REVISION 2024

Marca: RENAULT

Elaborado por: Inspec / Rev1 / Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 2.9-Delantera Derecha: 3.8-Trasera Izquierda Interior: 3.7-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 4.5-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 4

Firma del técnico(s) o Director: Kevin Arango

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
C.R. 8901302-88-7
DIVISION TECNICOMECANICA