

certicar

11.2. Vehículos a Diesel (capacidad)											
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		%		%		%		%			

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE RESERVAS SUBYACENTES DE ORO Y PLATA DE LOS PAÍSES MIEMBROS EN LA RUI. \$272				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS FANALLOS ELÉCTRICOS PARA REPORTE EN LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o la de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI ☒ X

NO ☐

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN

82637

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1.93mm; Eje2 derecha 1.3.37mm; Eje1 izquierda 1.1.65mm; Eje2 izquierda 1.3.66mm; Llanta de repuesto 4.20mm;

* La prueba de fugas (si aplica) está reportada en kPa a 1m como se establece en la NTC 5375:2012



2021-10-19 SNV915 15:10



2021-10-19 SNV915 15:19

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

SEBASTIAN SANCHEZ VALENCIA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Mary Luz Velásquez Porras (Foto del motor), Mary Luz Velásquez Porras (Inspección sensorial interior), Mary Luz Velásquez Porras (Inspección sensorial exterior), Mary Luz Velásquez Porras (Profundidad de uso), Mary Luz Velásquez Porras (Inspección sensorial motor), Mary Luz Velásquez Porras (Tercera placa), Mary Luz Velásquez Porras (Alineación de los ejes), Mary Luz Velásquez Porras (Foto exterior), Mary Luz Velásquez Porras (Inspección sensorial interior), Mary Luz Velásquez Porras (Alineación, peso, suspensión y frenos).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES