

SERVITECA COOTRANSLABOYANA

REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA VEHÍCULOS

5856
CODIGO: F-M-01
VERSION :00

EMPRESA UTICOF Transportes
VEHICULO No. 2268 SECTOR: Especial

Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL	VEHICULO PLACA: <u>EQW125</u>	CLASE: <u>Campero</u>	FECHA REVISIÓN	PRÓXIMA FECHA DE REVISIÓN
	NOMBRE DEL PROPIETARIO: <u>Alexander Ruiz Matiz</u>		<u>10/09/2024</u>	<u>10/11/2024</u>
INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR	NOMBRE <u>Esteban Alejandro Diaz Muñoz</u>		C.C. <u>1007502934</u>	
	TELÉFONO No. <u>3143357755</u>	VENC. DE VIGENCIA <u>14/09/2024</u>	CAT. <u>C1</u>	

INFORMACIÓN DEL VEHICULO	MOTOR:	NUMERO: <u>E410CT68747</u>
	CHASIS:	MARCA: <u>Renault</u>
	CARROCERÍA:	MARCA:

DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO	TIPO DE DOCUMENTO	ASEGURADORA	NUMERO	VENCIMIENTO
	S.O.A.T.	<u>Previsora Seguros</u>	<u>15000476157000</u>	<u>23/10/2024</u>
	Seguro de responsabilidad civil contractual	<u>Mundia Seguros</u>	<u>8000396907</u>	<u>16/05/2025</u>
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	<u>Mundia Seguros</u>	<u>2000396906</u>	<u>16/05/2025</u>
	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	<u>N/A</u>	<u>119790434</u>	<u>23/10/2024</u>
	TARJETA DE OPERACIÓN	<u>N/A</u>	<u>328429</u>	<u>02/11/2024</u>

ÁREA DE REVISIÓN

ESTADO GENERAL	SECCIÓN ELÉCTRICA	B	M
ESTADO GENERAL	Estado luces de parqueo	☒	☒
	Estado de luces plenas	☒	☒
	Estado del Pito	☒	☒
	Estado luces direccionales	☒	☒
	Estado luces traseras	☒	☒
	Estado luz de freno	☒	☒
	Estado luz de techo	☒	☒
	Pito de Reverso	☒	☒
ESTADO GENERAL	CARROCERÍA		
	Cinturones de Seguridad	☒	☒
	Espejo inferior	☒	☒
	Espejos retrovisores	☒	☒
	Estado de vidrios laterales	☒	☒
	Estado de sillería, forros y cortinas	☒	☒
	Imagen Corporativa	☒	☒
	Plumilla Limpiebrisas	☒	☒
ESTADO GENERAL DE SEGURIDAD	Panorámico trasero	☒	☒
	Panorámico delantero	☒	☒
	Estado de frenos auxiliar	☒	☒
	Estado de frenos principal	☒	☒
	Estado de llantas delanteras	☒	☒
	Estado de llantas traseras	☒	☒
	Estado de llantas de repuesto	☒	☒
	Sistema de dirección	☒	☒
ESTADO GENERAL DE SEGURIDAD	Suspensión delantera	☒	☒
	Suspensión trasera	☒	☒
	Estado pastas delanteras	☒	☒
	Estado pastas traseras	☒	☒

SOPORTE	B	M	N/A	
SOPORTE	Funcionamiento	☒	☒	
	Estado general del Piso	☒	☒	
	Salidas de emergencia	☒	☒	
	Funcionamiento dispositivo de velocidad.	☒	☒	
EQUIPO DE CARRETERA	EXTINTOR	Capacidad: lbs <u>5LB</u>		
		Vencimiento: <u>03/2025</u>		
		Funcionamiento: ☒		
	HERRAMIENTAS	Q	SI	NO
		Llave expansiva	☒	☒
		Destornillador de pala grande	☒	☒
		Destornillador de estrella grande	☒	☒
		Alicate	☒	☒
		Juego de llaves milimétricas	☒	☒
		Manguera de aire	☒	☒
Tacos y triángulos		☒	☒	
BOTIQUÍN (Ver instructivo)	Linterna	☒	☒	
	Cables de ignición	☒	☒	
	Gato y palanca	☒	☒	
	Llave o copa de pernos	☒	☒	

OBSERVACIONES:

PLAZO MÁXIMO MTTO: DD / MM / AAAA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: DD / MM / AAAA

Alexander Ruiz C.C.1007502934

Firma del conductor

Responsable de la revisión

Convenciones: O= Cantidad B= Bueno M= Malo

IMPRESO POR: Impresora