


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2021-10-23	Nombre o razón social AS TRANSPORTES ESPECIALES					Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811036515	
Dirección CRA 69 40 06				Teléfono 6046619	Ciudad Medellin		Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO							
Placa ESR187	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019215750	Fecha Matricula 2019-09-13	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM101518		
No. Motor E410C222430	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1999	Kilometraje 52092	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2021-10-23 ESR187 10:41

2021-10-23 ESR187 10:41

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 80.80	Delantera Derecha	Valor 75.00	Trasera Izquierda	Valor 63.30	Trasera Derecha	Valor 73.60

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %	
71.20	50	%	Eje 1 izquierdo	3221.00	4584.00	N	Eje 1 Derecho	3644.00	4056.00	N	11.60	30
			Eje 2 izquierdo	2368.00	3282.00	N	Eje 2 Derecho	1797.00	3568.00	N	24.10*	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad %	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
31.50	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.12						

Inspección Visual							
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha
G9	Cojinería	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha
G5	Stop	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda
G1	Aseo General	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo
G4	Parabrisas	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Extintor
G2	Tijeras	CUMPLE	G3	Pilo	CUMPLE	G4	Puertas
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Terminalas Bateria
G9	Tapicería	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G2	Pernos
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G2	Rotulas superiores
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia
G11	Pisos	CUMPLE	G1	Espojos	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G6	Triángulos
G5	Luz interna	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho
G5	Reversa	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G5	Luces altas
G6	Linterna	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G6	Tacos
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G2	Amortiguadores
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Gato
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.30	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.40	4.50 "
Eje2	4.50	4.50 "

WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)