

FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

Nº: 00015445-2409



CDA TUTECNO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
7964338
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 2024-09-18
Dirección: CHA 38A #18 47 SUR

DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHÍCULO
Nombre o razón social: BERNAL FLOREZ SANTIAGO JOSÉ
Documento de identidad: CC () X () NIT () CE ()
Cédula: No. 1914298278
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHÍCULO
Placa: GCU572
Marca: RENAULT
Línea: DUSTER
Clase: AUTOMOVIL
Modelo: 2023
Cilindros: 1598
Elevación: 251911
Servicio: PUBLICO
No. Licencia Tránsito: 19023827812
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa: BERNAL FLOREZ SANTIAGO JOSÉ



Inspección Sensorial

01 Identificación reglamentaria	CUMPLE	01 Luz de parqueo	CUMPLE	01 Eje3 Santa Izquierda	NO APLICA
01 Distintivo de la empresa	CUMPLE	01 Luz Interna	CUMPLE	01 Eje4 Santa Derecha	NO APLICA
01 Andenes alitas	CUMPLE	01 Luz Placa	CUMPLE	01 Eje4 Santa Izquierda	NO APLICA
01 Estado tubos escape	CUMPLE	01 Luces Altas	CUMPLE	01 Eje5 Santa Derecha	NO APLICA
01 Ases General	CUMPLE	01 Luces Bajos	CUMPLE	01 Eje5 Santa Izquierda	NO APLICA
01 Espejos	CUMPLE	01 Indicadores de latidos	CUMPLE	01 Eje1 Rtn Derecha	CUMPLE
01 Pernos	CUMPLE	01 Terminales Batería	CUMPLE	01 Eje1 Rtn Izquierda	CUMPLE
01 Sporters	CUMPLE	01 Anclaje de batería	CUMPLE	01 Eje2 Rtn Derecha	CUMPLE
01 Rodillos Superiores	CUMPLE	01 Descompañador	CUMPLE	01 Eje2 Rtn Izquierda	CUMPLE
01 Rodillos Interiores	CUMPLE	01 Cruetas	CUMPLE	01 Eje3 Rtn Derecha	NO APLICA
01 Resortes o Ballestas	CUMPLE	01 Urtinas	CUMPLE	01 Eje3 Rtn Izquierda	NO APLICA
01 Amortiguadores	CUMPLE	01 Triángulos	CUMPLE	01 Eje4 Rtn Derecha	NO APLICA
01 Tijeras	CUMPLE	01 Bandejas	CUMPLE	01 Eje4 Rtn Izquierda	NO APLICA
01 Limpiaparabrisas	CUMPLE	01 Tercer	CUMPLE	01 Eje5 Rtn Derecha	NO APLICA
01 Retenciones	CUMPLE	01 Llanta de repuesto	CUMPLE	01 Eje5 Rtn Izquierda	NO APLICA
01 Pte	CUMPLE	01 Gato	CUMPLE	01 Latoreria y Pintura	CUMPLE
01 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	01 Herramienta	CUMPLE	01 Tapiceria	CUMPLE
01 Faros laterales	CUMPLE	01 Exterior	CUMPLE	01 Griferia	CUMPLE
01 Ventanillas	NO APLICA	01 Botiquin	CUMPLE	01 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
01 Puertas	CUMPLE	01 Señales de advertencia	CUMPLE	01 Terminales	CUMPLE
01 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	01 Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	01 Bravos Asiento	CUMPLE
01 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	01 Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	01 Bunkier	CUMPLE
01 Dirección	CUMPLE	01 Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	01 Pisos	CUMPLE
01 Stop	CUMPLE	01 Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	01 Promedio de Distancia	NO APLICA
01 Reversa	CUMPLE	01 Eje3 Santa Derecha	NO APLICA	01 Promedio de Tiempo	NO APLICA

01: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
03: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
04: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
05: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Líquido para todas las partes del vehículo a partir de recomendaciones)

LIMPIEZA DE LAS RUEDAS (mm)		
Punto De Limpieza	3.02	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2.03	2.14
Eje 2	2.35	2.45

C.D.A. TuTecnó
901191265-1
Calle 27 Sur 29C - 54

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.