

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CL
Cd, BOGOTÁ
Tel. 2235885 -

Fecha: 2024/09/03 16:25:45		Prestatario: LOPEZ OLIVERA		Cd. BOGOTA		Tel. 2226665	
Dirección: carrera 58a No 118 17		Teléfono: 9194028479		C.C.D. NIT: 981022880050		Clase: BOGOTA; D.C.C.	
Placa: J72089	Modelo: 2022	Servicio: Publico	Clase: CAMPERO	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER		
No. de licencia de tránsito: 10031142451		Fecha Matricula: 2024.04.21		Kilometraje: 69551		Número de sillars: 5	
No. Motor: A60200141336		VIN: 9FBEUD011NM64706		Color: BLANCO		Combustible: GASOLINA	
				Cilindr: 1333			



Suspensión																										
Delantero Izquierda			98,0		Delantero Derecha		91,0		Trasero Izquierda		81,0		Trasero Derecha		53,0		Mínimo: 40		%							
Eficacia Total			Mínimo		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo		Unidad			
51,9			50,0		%		Eje 1 Izquierdo		2341		4292		N		Eje 1 Derecho		2164		3763		N		7,58		30	
							Eje 2 Izquierdo		1341		2607		N		Eje 2 Derecho		1128		2773		N		15,8		30	
Eficacia Auxiliar			Mínimo		Unidad		Eje 3 Izquierdo						N <th colspan="2">Eje 3 Derecho</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">N<th colspan="2"></th><th colspan="2">30</th></th>		Eje 3 Derecho						N <th colspan="2"></th> <th colspan="2">30</th>				30	
							Eje 4 Izquierdo <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">N</td> <td colspan="2">Eje 4 Derecho<td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">N</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">30</td></td>						N		Eje 4 Derecho <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">N</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">30</td>						N				30	
18,1			18,0		%		Eje 5 Izquierdo <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">N</td> <td colspan="2">Eje 5 Derecho<td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">N</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">30</td></td>						N		Eje 5 Derecho <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">N</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">30</td>						N				30	
													N								N				30	

Eje 1		-1.00	Eje 2	-2.00	Eje 3	Desviación Lateral		Eje 4	Eje 5	Máximo ± 1.00 Unidad		m/m
Estado línea contra mancha GIS	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Línea Bases	CUMPLE	G9	Indicadores de tránsito	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G2	Asfalto	CUMPLE	G6	Terminales de tránsito	CUMPLE	G10	Arandaz de bastera	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Robales Superiores	CUMPLE	G7	Desembarcador	CUMPLE	G11	Chorro	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G4	Robales Inferiores	CUMPLE	G8	Línea de respuesta	CUMPLE	G12	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G9	Línea de respuesta	CUMPLE	G13	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G6	Tierras	CUMPLE	G10	Línea de respuesta	CUMPLE	G14	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G7	Amortiguadores	CUMPLE	G11	Línea de respuesta	CUMPLE	G15	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G8	Límites de velocidad	CUMPLE	G12	Línea de respuesta	CUMPLE	G16	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G9	Piso	CUMPLE	G13	Línea de respuesta	CUMPLE	G17	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G10	Depósitos de velocidad	CUMPLE	G14	Línea de respuesta	CUMPLE	G18	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G11	Parabrisas	CUMPLE	G15	Línea de respuesta	CUMPLE	G19	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G12	Ventanas	CUMPLE	G16	Línea de respuesta	CUMPLE	G20	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G13	Puertas	CUMPLE	G17	Línea de respuesta	CUMPLE	G21	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G14	Carretones de seguridad	CUMPLE	G18	Línea de respuesta	CUMPLE	G22	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G15	Señales de emergencia y Muro	CUMPLE	G19	Línea de respuesta	CUMPLE	G23	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G16	Dirigenciales	CUMPLE	G20	Línea de respuesta	CUMPLE	G24	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G17	Stop	CUMPLE	G21	Línea de respuesta	CUMPLE	G25	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G18	Reversa	CUMPLE	G22	Línea de respuesta	CUMPLE	G26	Quemador	CUMPLE	
Estado línea contra mancha GIS	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G19	Distrito de la zona	CUMPLE	G23	Línea de respuesta	CUMPLE	G27	Quemador	CUMPLE	
G1	Arandaz tilas	CUMPLE	G20	Estado tuberías escape	CUMPLE	G24	Línea de respuesta	CUMPLE	G28	Quemador	CUMPLE	
G1	Estado tuberías escape	CUMPLE	G21	Línea de respuesta	CUMPLE	G25	Línea de respuesta	CUMPLE	G29	Quemador	CUMPLE	
G1	Estado tuberías escape	CUMPLE	G22	Línea de respuesta	CUMPLE	G26	Línea de respuesta	CUMPLE	G30	Quemador	CUMPLE	
G1	Estado tuberías escape	CUMPLE	G23	Línea de respuesta	CUMPLE	G27	Línea de respuesta	CUMPLE	G31	Quemador	CUMPLE	
G1	Estado tuberías escape	CUMPLE	G24	Línea de respuesta	CUMPLE	G28	Línea de respuesta	CUMPLE	G32	Quemador	CUMPLE	
G1	Estado tuberías escape	CUMPLE	G25	Línea de respuesta	CUMPLE	G29	Línea de respuesta	CUMPLE	G33	Quemador	CUMPLE	
G1	Estado tuberías escape	CUMPLE	G26	Línea de respuesta	CUMPLE	G30	Línea de respuesta	CUMPLE	G34	Quemador	CUMPLE	