

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AutoMás
Centro de Diagnóstico Automotor

No: 00000526-2110

CAR'S S.A.
NIT 900118287-1
CRA 48 NO 72-126
BARRANQUILLA Tel 3693131

FECHA

Fecha de prueba:
2021-10-16

Nombre o razón social:

PAULO CESAR SOLANO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 91436822

Dirección:


CALLE 63 B 12 B-46

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Medio:	Cilindrada:	Kilometraje:
ESR186	RENAULT	DUSTER	CAMPERO	2020	1998	55634
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10023599017	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	PAULO CESAR SOLANO



Fecha 2021-10-16, Placa ESR186 Hora 11:49



Fecha 2021-10-16, Placa ESR186 Hora 11:40

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	41		41		45		44	40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
72,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	3424	4218	N	Eje 1 Derecho	3014	4071
			Eje 2 Izquierdo	2422	3335	N	Eje 2 Derecho	2025	3365
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
22,8	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-5,3	-9,5							

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G51 Luz de parqueo	CUMPLE	G71 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G52 Luz Interna	CUMPLE	G72 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G53 Luz Placa	CUMPLE	G73 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G54 Luces Altas	CUMPLE	G74 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Asco General	CUMPLE	G55 Luces Bajos	CUMPLE	G75 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G56 Indicadores de tablero	CUMPLE	G76 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G57 Terminales Batería	CUMPLE	G77 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G58 Anclaje de batería	CUMPLE	G78 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G59 Desempeñador	CUMPLE	G79 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G60 Cruceta	CUMPLE	G80 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G61 Linterna	CUMPLE	G81 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G62 Triangulos	CUMPLE	G82 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G63 Bandera	CUMPLE	G83 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G64 Tacos	CUMPLE	G84 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G65 Llanta de respuesto	CUMPLE	G85 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G66 Gato	CUMPLE	G86 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G67 Herramienta	CUMPLE	G87 Tapiceria	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G68 Extintor	CUMPLE	G88 Colineria	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G69 Botiquin	CUMPLE	G89 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G70 Señales de advertencia	CUMPLE	G90 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G71 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G91 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G72 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G92 Bastidor	CUMPLE
G5 Direcciones	CUMPLE	G73 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G93 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G74 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G94 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G75 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G95 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		7,12
Izquierda		Derecha
Eje 1	7,32	7,39
Eje 2	7,84	7,77

JOSIMAR DORIA VELEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.