

# FICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA ARA VEHÍCULOS

No:

**AUTOMÁS**  
 CDA  
 NIT  
 CII  
 ME

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

social:

CARLOS ANDRES HENAO LOPEZ

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

161

Teléfono:

5822613 Cel 3128502430

Ciudad:

MEDELLIN

## DATOS DEL VEHICULO

SUZUKI	Línea	125	Clase	CAMIONETA	Modelo
sito: 93	Combustible: GASOLINA - ELECTRICO	Color: BLANCO PERLADO	Empresa:		2024



Fecha 2024-10-11, Placa FVY981 Hora 15:35



Fecha 2024-10-11, Placa FVY981 Hora 15:35

### Suspensión (Si aplica)

Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	77		60		57
<b>Frenos</b>					
Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3646	Peso 4189	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3558
Eje 2 Izquierdo	2441	3473	N	Eje 2 Derecho	3777
Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho	2353
Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho	3237
Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho	

### Desviación Lateral

7,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10

### Inspección Sensorial

CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda
CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho
CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho
CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho
CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho
CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho
CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura
CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Tapiceria
CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Cojineria
CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Direccion
CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales
CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE	G1 Brazos Axiales
CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor
CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos
CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia
CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo
CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pedal
CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Guayas
CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Servofreno
CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Tubos y mangueras
CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	
CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	

64: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

65: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

66: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

DO

PECTOR DEL C.D.A.  
vehículo o para recomendaciones)
 L  
 Rue  
 Eje 1  
 Eje 2

ING. DANIEL PUPO MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

n preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones

**ATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00003878-2410



CDA AUTOMAS LAURELES  
NIT 900135344-3  
CII 33 # 78-158 / CII 33A # 78A-90 -  
MEDELLIN Tel 3663553

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Nombre o razón social:

CARLOS ANDRES HENAO LOPEZ

Documento de identidad:

CC-( X ) NIT.( ) CE.( )

No. 71770171

Teléfono:

5822613 Cel 3128502430

Ciudad:

MEDELLIN

Departamento:

ANTIOQUIA

CALLE 51 # 84 161

DATOS DEL VEHICULO

Marca:

SUZUKI

Línea:

125

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2024

Cilindrada:

1462

Kilometraje:

2884

No Licencio Tránsito:

Combustible:

GASOLINA - ELECTRICO

Color: BLANCO PERLADO

Empresa:

Conductor:

CARLOS ANDRES HENAO LOPEZ



Fecha 2024-10-11, Placa FVY981 Hora 15:35



Fecha 2024-10-11, Placa FVY981 Hora 15:35

**Suspensión (Si aplica)**

Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
78		77		60		57	40	%
imo	Unidad		Frenos					
0	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
mo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	3646	4189	N	3558	3777	2,4
mo	%	Eje 3 Izquierdo	2441	3473	N	2353	3237	3,6
Eje 2	7,3 Eje 3	Eje 4	Eje 5					
				Máximo	± 10		Unidad	(m/km)

**Inspección Sensorial**

CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE
CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Colajería	CUMPLE
CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pedal	CUMPLE
CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Guayas	CUMPLE
CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Servofreno	CUMPLE
CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Tubos y mangueras	CUMPLE
CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA		
CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA		

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

G13: SISTEMA DE FRENIOS

BADO

NSPECTOR DEL C.D.A.  
(el vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.33
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.25	4.55
Eje 2	4.55	4.42

ING. DANIEL PUPO MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Una preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

**MATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 0003878-2410



CDA AUTOMAS LAURELES  
NIT 900135344-3  
CII 33 # 78-158 / CII 33A # 78A-90 -  
MEDELLIN Tel 3663553

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Nombre o razón social:	CARLOS ANDRES HENAO LOPEZ			Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 71770171
CALLE 51 # 84 101	Telefono:	5022613 Cel 3128502430	Ciudad	MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>					
Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:
SUZUKI	125	CAMIONETA	2024	1462	2884
No Licencia Tránsito: 10032406893	Combustible: GASOLINA - ELECTRICO	Color: BLANCO PERLADO	Empresa:	Conductor:	CARLOS ANDRES HENAO LOPEZ



Fecha 2024-10-11, Placa FVY981 Hora 15:35

Fecha 2024-10-11, Placa FVY981 Hora 15:35

**Suspensión (Si aplica)**

Verda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	78		77		60		57	40	%
<b>Frenos</b>									
Minímo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
50	%	Eje 1 Izquierdo	3646	N	Eje 1 Derecho	3558	N	2,4	30
		Eje 2 Izquierdo	2441	3473	Eje 2 Derecho	2353	3237	N	3,6
Minímo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				
18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho				
		Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho				

**Desviación Lateral**

7,6	Eje 2	7,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/m)
<b>Inspección Sensorial</b>									

reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO A
la empresa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUM
	CUMPLE	G1 Lucos Bajos	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUM
escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUM
	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUM
	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO
	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO
	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO
	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO
	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO
	CUMPLE	G1 Bandorola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO
	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	C
	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Tapiceria	C
	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Coljeria	C
	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	C
	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	C
velocidad	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	C
	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	C
	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	C
	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	C
	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	C
	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pedal	C
	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Guayas	C
	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Servofreno	C
	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Tubos y mangueras	C
	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA		
	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA		

<b>G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>G7: LLANTAS</b>	<b>G10: SISTEMA DE DIRECCION</b>	<b>G13: SISTEMA DE FRENO</b>
<b>G5: SISTEMA ELECTRICO</b>	<b>G8: RINES</b>	<b>G11: CHASIS</b>	<b>G12: DISPOSITIVOS DE COBRO</b>

**O : APROBADO**

ENDICACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
las sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS	
Rueda De Repuesto	
Izquierda	
Eje 1	4.25
Eje 2	4.55

ING. DANIEL PUPO MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

ados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.