

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



| FECHA           |                       | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO |              |  |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------|--|
| Fecha de prueba | Nombre o razón social | Documento de identidad                       |              |  |
| 2024-09-04      | CRISTIAN JOVAN ZAPATA | CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98716545           |              |  |
| Dirección       | Teléfono              | Ciudad                                       | Departamento |  |
| CRA49A #87-45   | 1000000               | Medellin                                     | Antioquia    |  |

| DATOS DEL VEHICULO |                             |                 |                    |                  |                     |               |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Placa              | País                        | Servicio        | Clase              | Marca            | Línea               |               |
| JYP181             | Colombia                    | Público         | Campero            | Renault          | Duster              |               |
| Modelo             | No. de licencia de tránsito | Fecha Matrícula | Color              | Combustible      | VIN o Chasis        |               |
| 2023               | 10026734285                 | 2022-07-27      | Blanco glacial (v) | Gasolina         | 9FBHJD408PM298837   |               |
| No. Motor          | Tipo Motor                  | Cilindraje      | Kilometraje        | Número de Sillas | Vidrios Polarizados | Blindaje      |
| A46D043806         | OTTO                        | 1333            | 75873              | 5                | SI ( ) NO ( )       | SI ( ) NO (X) |



2024-09-04 JYP181 16:34



2024-09-04 JYP181 16:34

| Suspensión (si aplica) |       |                   |       |                   |       |                 |       |        |        |
|------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
| Delantera Izquierda    | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad |
|                        | 77.50 |                   | 88.00 |                   | 70.40 |                 | 73.10 |        | %      |

| Frenos            |        |        |                 |         |         |        |               |         |               |        |        |      |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|------|
| Eficacia total    | Mínimo | Unidad | Fuerza          | Peso    | Unidad  | Fuerza | Peso          | Unidad  | Desequilibrio | Máximo | Unidad |      |
| 52.90             | 50     | %      | Eje 1 izquierdo | 1582.00 | 3803.00 | N      | Eje 1 Derecho | 1892.00 | 3137.00       | N      | 16.40  | 30 % |
|                   |        |        | Eje 2 izquierdo | 1290.00 | 2419.00 | N      | Eje 2 Derecho | 1415.00 | 2313.00       | N      | 8.83   | 30 % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo |         |         | N      | Eje 3 Derecho |         |               | N      |        | %    |
| 16.40*            | 18     | %      | Eje 4 izquierdo |         |         | N      | Eje 4 Derecho |         |               | N      |        | %    |
|                   |        |        | Eje 5 izquierdo |         |         | N      | Eje 5 Derecho |         |               | N      |        | %    |

| Desviación lateral |       |       |       |       |            |    |             |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------------|----|-------------|
| Eje 1              | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
| 0.08               | 0.11  |       |       |       |            |    |             |

| Inspección Visual            |        |                           |        |                                  |        |  |
|------------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|--|
| Promedio de Tiempo           | CUMPLE | Desempeñador              | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo               | CUMPLE |  |
| Aseo General                 | CUMPLE | Triángulos                | CUMPLE | Tapicería                        | CUMPLE |  |
| Caja de dirección            | CUMPLE | Anclaje de Batería        | CUMPLE | Ventanillas                      | CUMPLE |  |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Eje2 llanta izquierda     | CUMPLE | Luz Placa                        | CUMPLE |  |
| Luz interna                  | CUMPLE | Anclaje Sillas            | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE |  |
| Eje1 Rin Derecho             | CUMPLE | Direccionales             | CUMPLE | Brazos Axiales                   | CUMPLE |  |
| Terminales                   | CUMPLE | Cojinería                 | CUMPLE | Pernos                           | CUMPLE |  |
| Promedio de Distancia        | CUMPLE | Estado Tubos Escape       | CUMPLE | Extintor                         | CUMPLE |  |
| Rotulas Inferiores           | CUMPLE | Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Señales de Advertencia           | CUMPLE |  |
| Rotulas superiores           | CUMPLE | Tijeras                   | CUMPLE | Luces bajas                      | CUMPLE |  |
| Luces altas                  | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho          | CUMPLE | Banderola                        | CUMPLE |  |
| Limpia parabrisas            | CUMPLE | Parabrisas                | CUMPLE | Resortes o Ballestas             | CUMPLE |  |
| Indicadores de tablero       | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo        | CUMPLE | Gato                             | CUMPLE |  |
| Reversa                      | CUMPLE | Puertas                   | CUMPLE | Latonería y Pintura              | CUMPLE |  |
| Basidor                      | CUMPLE | Terminales Batería        | CUMPLE | Amortiguadores                   | CUMPLE |  |
| Botiquín                     | CUMPLE | Eje2 llanta derecha       | CUMPLE | Cruceta                          | CUMPLE |  |
| Eje1 llanta derecha          | CUMPLE | Pito                      | CUMPLE | Soportes                         | CUMPLE |  |
| Tacos                        | CUMPLE | Stop                      | CUMPLE | Distintivo de la empresa         | CUMPLE |  |
| Cinturones de Seguridad      | CUMPLE | Llanta de repuesto        | CUMPLE | Espejos                          | CUMPLE |  |
| Retrovisores                 | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda     | CUMPLE | Luces de Parqueo                 | CUMPLE |  |
| Linterna                     | CUMPLE | Pisos                     | CUMPLE |                                  |        |  |

|                              |                           |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA                | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS                | G10 SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN     | G5 SISTEMA ELÉCTRICO      | G8 PNEUS                  | G11 CRASIS                |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA    | G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO\_**

| LABRADO DE RUEDAS (mm) |            |          |
|------------------------|------------|----------|
| Rueda de repuesto      |            | 4.11     |
| Eje                    | Intervista | Carrocha |
| Eje1                   | 4.25       | 1.88     |
| Eje2                   | 2.43       | 2.24     |

*Steven Zapata*  
**STEVEN ZAPATA LERNA**  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CGA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)