

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**



No: 00000305-2410  
C.D.A. TECNOFRESNO S.A.S  
NIT 901343139-5  
CARRERA 10A N° 10-01 LC 1  
Tel 3234690906  
FRESNO

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2024-10-15	Nombre o razón social: BANCO DAVIVIENDA				Documento de identidad: CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( )				No. 860034313		
Dirección: CARRERA 3 # 6-49 MARIQUITA	Telefono: 3213559357 Cel 3213559357				Ciudad: MARIQUITA				Departamento: TOLIMA		
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: GDY514	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2021	Cilindrada: 2021	Kilometraje: 21943					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10027188094	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor:	BANCO DAVIVIENDA SA					



Fecha 2024-10-15, Placa GDY514 Hora 08-24



Fecha 2024-10-15, Placa GDY514 Hora 08-33

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Maximo	Unidad	
	62		60		49		54	40	30	%	
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
52.1	50	%	Eje 2 Izquierdo	2236	4384	N	Eje 1 Derecho	1858	4066	N	16.9
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	1904	2928	N	Eje 2 Derecho	1487	2964	N	21.9*
	24.8	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
							Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	-6.5	Eje 2	-6.5	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Boliquin	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Boliquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	NO APLICA	

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	7.62	7.43
Eje 2	8.31	8.46

ING.JORGE ORLANDO HENAO B  
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.