

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000138-2409

CDA REVINORTE

NIT 9013675123

AV 3 NORTE 40 N 65 - CALI Tel

3164793922

## FECHA

Fecha de prueba:  
2024-09-23

Nombre o razón social:

DIEGO FERNANDO MORALES

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 94424607

Dirección:

CRA1D#63-67

Teléfono:

3147016601

Ciudad:

CALI

Departamento:

VALLE DEL CAUCA

## DATOS DEL VEHICULO

Placa	Marca	Línea	Clase	Modelo	Cilindrada	Kilometraje
ETL034	RENAULT	LOGAN	AUTOMOVIL	2023	1598	58892
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028670855	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	DIEGO FERNANDO MORALES



Fecha 2024-09-23, Placa ETL034 Hora 17:32



Fecha 2024-09-23, Placa ETL034 Hora 17:40

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 57	Trasera Izquierda	Valor 42	Trasera Derecha	Valor 42	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 61,3	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2312	Peso 3227	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2199	Peso 3306
			Eje 2 Izquierdo	1779	3169	N	Eje 2 Derecho	1688	3306
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaja de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE						
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.05	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,44	3,51
Eje 2	3,56	6,21

LUIS GABRIEL PATIÑO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.