


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social			Documento de identidad	
2024-10-28	ROBINSON PEREIRA			CC (X) NIT () CE () No. 71986156	
Dirección	CLL 66 136C-88	Teléfono	2222222	Ciudad	Departamento

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
NNL516	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2025	10032593594	2024-08-27	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD208SM964073
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
J759Q287854	OTTO	1598	758	5	SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2024-10-28 NNL516 14:18



2024-10-28 NNL516 14:16

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78.40	Delantera Derecha	Valor 82.90	Trasera Izquierda	Valor 65.70	Trasera Derecha	Valor 66.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
56.70	50	%	Eje 1 izquierdo	1867.00	2916.00	N	Eje 1 Derecho	2093.00	2958.00	N	10.80	30 %
			Eje 2 izquierdo	1108.00	2821.00	N	Eje 2 Derecho	1238.00	2430.00	N	10.50	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
	22.10	18 %	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Bandera	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO \_\_\_\_\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6,00	5,00
Eje2	6,00	6,00



GLENDA JUAREZ GISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no estan relacionada con los resultados de la revisión tecnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)