


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------|--|
| Fecha de prueba 2024-10-26 | Nombre o razón CARLOS ALBERTO SARRIA MOLINA | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 16840153 | | | |
| Dirección CRA 1B 57 102 | | Teléfono 1000000 | Ciudad Cali | Departamento Valle del cauca | |

| DATOS DEL VEHICULO | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Placa ETL159 | País Colombia | Servicio Público | Clase Automóvil | Marca Renault | Línea Logan |
| Modelo 2023 | No. de licencia de 100291014693 | Fecha Matrícula 2023-05-29 | Color Blanco glacial (v) | Combustible Gas - gasolina | VIN o Chasis 9FB4SREB4PM672454 |
| No. Motor A812UH09877 | Tipo Motor OTTO | Cilindraje 1598 | Kilometraje 47163 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () |



| Suspensión (si aplica) | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|
| Delantera Izquierda | Valor 59.60 | Delantera Derecha | Valor 54.90 | Trasera Izquierda | Valor 85.70 | Trasera Derecha | Valor 51.30 | Mínimo 40 |

| Frenos | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------------|---|------|----|---|
| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | | | | |
| 67.60 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 2133.00 | 3535.00 | N | Eje 1 Derecho | 2247.00 | 3317.00 | N | 5.07 | 30 | % |
| | | | Eje 2 izquierdo | 1717.00 | 2334.00 | N | Eje 2 Derecho | 1811.00 | 2514.00 | N | 5.19 | 30 | % |
| 20.30 | 18 | % | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | % | |
| | | | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | % | |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | % | |

| Desviación lateral | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|
| Eje 1 -0.97 | Eje 2 -1.14 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- |
| | | | | | 10 |
| | | | | | Unidad m/km |

| Inspección Visual | | | | | | |
|--------------------------|--------|----------------------------------|--------|------------------------------|--------|--|
| Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE | Luz interna | CUMPLE | |
| Luz de parqueo | CUMPLE | Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE | |
| Luces altas | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE | Indicadores de tablero | CUMPLE | |
| Tacos | CUMPLE | Rotulas inferiores | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE | |
| Resortes o Ballestas | CUMPLE | Rotulas superiores | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE | |
| Terminales | CUMPLE | Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE | |
| Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | |
| Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE | Extintor | CUMPLE | |
| Señales de advertencia | CUMPLE | Distintivo de la empresa | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE | |
| Tapicería | CUMPLE | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | |
| Gato | CUMPLE | Triangulos | CUMPLE | Banderola | CUMPLE | |
| Pito | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Pernos | CUMPLE | |
| Promedio de Tiempo | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE | |
| Caja de dirección | CUMPLE | Botiquin | CUMPLE | Pisos | CUMPLE | |
| Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | Eje5 llanta derecha | CUMPLE | |
| Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | |
| Dispositivo de velocidad | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE | Retrovisores | CUMPLE | |
| Direccionales | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE | |
| Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | Reversa | CUMPLE | Stop | CUMPLE | |
| Aseo General | CUMPLE | Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE | Espejos | CUMPLE | |