

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2024-09-30	Nombre o razón social DIEGO RICARDO VILLA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1023748321
Dirección CRA 11 # 6 - 70 ANZA - ANTIOQUIA	Teléfono 1000000	Ciudad Anza

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa WLY525	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster expression
Modelo 2017	No. de licencia de transito 10014596911	Fecha Matrícula 2017-01-19	Color Blanco artica	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3HM447085
No. Motor E410C042721	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 229900	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)



2024-09-30 WLY525 13:47

2024-09-30 WLY525 13:47

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 93.70	Delantera Derecha	Valor 86.30	Trasera Izquierda	Valor 93.20	Trasera Derecha	Valor 74.70	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %
57.90	50	%	Eje 1 Izquierdo	1589.00	N	Eje 1 Derecho	1741.00	N	8.73	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1740.00	N	Eje 2 Derecho	1898.00	N	8.32	30	%
14.30*	18	%	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Cojinería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rótulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rótulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	6.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.70	5.00
Eje2	5.01	4.99

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Techimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)