

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.65
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.56	2.78
Eje2	1.72	1.98

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

**CDU** CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y EXPOSICIONES AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS, NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 4420-0000

**CDJ** CENTRO DE DIAGNÓSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIÓN SASS  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 6  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
321 22 00 00 00

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad
2024-10-29	CRISTIAN VILLADA	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017182918
Dirección		Departamento
CR438 #68-84	Teléfono 5555555	Antioquia Medellín

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
WN8334	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster expression
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2016	10028260926	2015-12-28	Blanco artica	Gas-gasolina	9EBHSA63GM54017
No. Motor	OTTO	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
Ax02C051125	1998	231900	5	SL (1) NO (1)	SL (1) NO (X)



2024-10-29WNS834 14:16

2024-10-29 WNS834 14:16

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maxímo	10
0.19		0.17								Unidad m/km	
		</td									

Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Balizas	CUMPLE
Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	lateralera y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
termianteras Batería	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Antorquilladores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Antorquilladores	CUMPLE
Anteja Silas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Matrícula	CUMPLE
Protección de Distancia	CUMPLE	Defensas	CUMPLE
Umparabrisas	CUMPLE	Faros	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Exterior	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Bandocia	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Piso	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Suspensiones	CUMPLE
Uniendo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Dispositivo de la empresa	CUMPLE
Tranquillos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Luz de bajas	CUMPLE	Asiento del conductor	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Asiento General	CUMPLE
		Volantillas	CUMPLE
		Bracos Axiales	CUMPLE
		Ruedas motrices	CUMPLE
		Ruedas auxiliares	CUMPLE
		Asiento del pasajero	CUMPLE
		Asiento del pasajero	CUMPLE
		Eje2 Rín Derecho	CUMPLE