


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2021-11-08	Nombre o razón social FRANCISCO BOLIVAR	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 11955296			
Dirección CLLE70C #94 D -20 ROBLEDO		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin		Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESQ007	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Foton	Línea Bj2037y3mdv
Modelo 2019	No. de licencia de tránsito 10017422404	Fecha Matrícula 2018-12-13	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9G4B2MBV0KPC00938
No. Motor 76079348	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2776	Kilometraje 10300	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
				Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.00		83.20		84.90		83.80		%

Frenos

FRENOS												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
66.10	50	%	Eje 1 izquierdo	3807.00	6946.00	N	Eje 1 Derecho	3991.00	5799.00	4.61	30	%
			Eje 2 izquierdo	2917.00	4672.00	N	Eje 2 Derecho	3610.00	4270.00	19.20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho					%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho					%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho					%
25.70	18	%										

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.03	-0.06				10	

Inspección Visual

G6	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G6	Gruceta	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
G6	Botiquin	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G9	Cajonera	CUMPLE
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Basidur	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE
G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G6	Banderola	CUMPLE	G6	Lucos	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G5	Anclaje de Bateria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE			

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.00	5.00
Eje2	6.00	6.00



OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)