

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000155-2411
CDA REVINORTE
NIT. 9013675123
AV 3 NORTE 40 N 65 - CALI Tel
3164793922

FECHA

Fecha de prueba:
2024-11-07

Nombre o razón social:

RAFEL ANTONIO VALENCIA MAYA

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 18464657

Dirección:

AVENIDA 6 SUR # 10 C - 49

Teléfono:

3003416534

Ciudad:

JAMUNDI

Departamento:
VALLE DEL CAUCA

Placa:

WHW974

Marca:

CHEVROLET

Línea:

TRACKER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2018

Cilindrada:

1796

Kilometraje:

258963

Servicio:

PARTICULAR

No Licencia Tránsito:

10016002721

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GALAXIA

Empresa:

Conductor:

RAFEL ANTONIO VALENCIA MAYA



Fecha 2024-11-07, Placa WHW974 Hora 18:06



Fecha 2024-11-07, Placa WHW974 Hora 18:08

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)			Trasera Derecha	Valor	Minímo	Unidad
				63	71	55				
Eficacia Total	Minímo	Unidad					Frenos			
52,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	1805	4228	N	Eje 1 Derecho	2050	3512	CUMPLE
Eficacia Auxiliar	Minímo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1767	3404	N	Eje 2 Derecho	1743	2766	CUMPLE
22	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		1,4	CUMPLE
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			30
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			%

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Joyería	CUMPLE
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROZERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
		2.85
Eje 1	5.12	5.23
Eje 2	5.76	5.88