

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00010229-2410

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.
Cra 20 No 66-34/40 Tel 7557338
BOGOTA D.C

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:					Documento de identidad:			
2024-10-11	FERNY EDUARDO SUAREZ ROMERO					CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1070945539		
Dirección:	CLL 9 # 9 - 24	Telefono:	3105791162	Ciudad:	BOGOTA	Departamento:	DISTRITO CAPITAL		
Placa	Marca:	DATOS DEL VEHICULO				Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:
LCO294	RENAULT	Linea:	DUSTER	CAMPERO	2023	1333	100659		
Servicio	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:			Conductor:		
PUBLICO	10025926947	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)						



Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral			Unidad		
Delantera Izquierda	Valor 54	Delantera Derecha	Valor 88	Trasera Izquierda	Valor 49	Trasera Derecha	Valor 79	Mínimo 40	Máximo 30	%	
Eficacia Total	Mínimo 55	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2225	Peso 3767	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2064	Peso 3659	Unidad N	Desequilibrio 7,2
			Eje 2 Izquierdo	1721	3159	N	Eje 2 Derecho	1508	3071	N	30 % 12,4
Eficacia Auxiliar	Mínimo 22,6	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Eje 1 -0,2 Eje 2 7 Eje 3			Eje 4 Eje 5			Máximo ± 10			Unidad (m/km)		
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	G1 Eje4 llanta Derecha	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	G1 Eje4 llanta Izquierda	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	G1 Eje1 Rin Izquierdo	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	G1 Eje3 Rin Derecho	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	G1 Eje3 Rin Izquierdo	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	G1 Eje4 Rin Izquierdo	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	G1 Eje5 Rin Derecho	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	G1 Eje5 Rin Izquierdo	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Coljineria	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pueras	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje7 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje7 llanta Izquierda	CUMPLE						

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,26	3,24
Eje 2	3,21	3,18

EDWIN FABIAN MAYORGA RUIZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.