

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00002263-2411  
CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10  
NIT 901214167-9  
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-  
205 MEDELLIN Tel 2042270



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2024-11-09	Nombre o razón social: LUIS FERNANDO MEJIA ROBLES	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 70111144
Dirección: CALLE 36 D SUR 27 D 105	Teléfono: 3116173721	Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: EQW236	Marca: RENAULT	Línea: NUEVO MASTER MINIBUS	Clase: MIGROBUS
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10017186853	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL
		Empresa:	Conductor: LUIS FERNANDO MEJIA ROBLES



Fecha 2024-11-09, Placa EQW236 Hora 10:10



Fecha 2024-11-09, Placa EQW236 Hora 10:01

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 51	Delantera Derecha	Valor 46	Trasera Izquierda	Valor 57	Trasera Derecha	Valor 48	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 53,1	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3572	Peso 5093 N	Unidad Eje 1 Derecho	Fuerza 3485	Peso 7730 N	Unidad 2,4 %
			Eje 2 Izquierdo	3505	4974 N	Eje 2 Derecho	3908	6406 N	10,3 %
Desviación Lateral									
Eje 1	-1,3	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Asiento General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Interna	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandorola	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G3 Limpiahacaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G3 Pitó	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Joyería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.47	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	7.58	8.36
Eje 2	8.25	7.28

ING. EDUAR FERNANDO GALERA PEREZ

## NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.