

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA EXPOSICIONES S.A.S., NIT: 900141908-1 CII 36 # 52-63, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 2620681 - 2621435

## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

|                               |                                                        |                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fecha de prueba<br>2021-11-09 | Nombre o razón social<br>CRISTHIAN ALEXIS LOPEZ GARZON | Documento de identidad<br>CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1152683166 |
| Dirección<br>CLLE98 #69-48    | Teléfono<br>1000000                                    | Ciudad<br>Medellin                                             |
|                               |                                                        | Departamento<br>Antioquia                                      |

## DATOS DEL VEHICULO

|                          |                                            |                               |                             |                               |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Placa<br>GTX106          | País<br>Colombia                           | Servicio<br>Público           | Clase<br>Campero            | Marca<br>Renault              | Línea<br>Duster                      |
| Modelo<br>2020           | No. de licencia de tránsito<br>10020255220 | Fecha Matrícula<br>2020-06-01 | Color<br>Blanco glacial (v) | Combustible<br>Gas - gasolina | VIN o Chasis<br>9FBHSR5B3LM188112    |
| No. Motor<br>E410C231023 | Tipo Motor<br>OTTO                         | Cilindraje<br>1998            | Kilometraje<br>54062        | Número de Sillas<br>5         | Vidrios Polarizados<br>SI ( ) NO (X) |
|                          |                                            |                               |                             |                               | Blindaje<br>SI ( ) NO (X)            |



2021-11-09 GTX106 14:43



2021-11-09 GTX106 14:42

| Suspensión (si aplica) |                |                   |                |                   |                |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Delantera Izquierda    | Valor<br>62.50 | Delantera Derecha | Valor<br>59.50 | Trasera Izquierda | Valor<br>62.30 |
|                        |                |                   |                | Trasera Derecha   | Valor<br>69.60 |
|                        |                |                   |                | Mínimo            | Unidad %       |

| Frenos         |        |        |                 |         |         |        |               |         |               |        |
|----------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|
| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza          | Peso    | Unidad  | Fuerza | Peso          | Unidad  | Desequilibrio | Máximo |
| 67.00          | 50     | %      | Eje 1 izquierdo | 2501.00 | 3910.00 | N      | Eje 1 Derecho | 2762.00 | 3934.00       | N      |
|                |        |        | Eje 2 izquierdo | 2271.00 | 3284.00 | N      | Eje 2 Derecho | 2251.00 | 3473.00       | N      |
|                |        |        | Eje 3 izquierdo |         |         | N      | Eje 3 Derecho |         |               | N      |
|                |        |        | Eje 4 izquierdo |         |         | N      | Eje 4 Derecho |         |               | N      |
|                |        |        | Eje 5 izquierdo |         |         | N      | Eje 5 Derecho |         |               | N      |
|                |        |        |                 |         |         |        |               |         |               | %      |

| Desviación lateral |                |       |       |       |                  |
|--------------------|----------------|-------|-------|-------|------------------|
| Eje 1<br>-0.06     | Eje 2<br>-0.06 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo<br>+/- 10 |
|                    |                |       |       |       | Unidad m/km      |

| Inspección Visual |                              |        |     |                       |        |     |                                  |        |
|-------------------|------------------------------|--------|-----|-----------------------|--------|-----|----------------------------------|--------|
| G8                | Eje1 Rin Izquierdo           | CUMPLE | G5  | Direccionales         | CUMPLE | G1  | Estado Tubos Escape              | CUMPLE |
| G8                | Eje5 Rin Izquierdo           | CUMPLE | G2  | Pernos                | CUMPLE | G8  | Eje3 Rin Izquierdo               | CUMPLE |
| G1                | Distintivo de la empresa     | CUMPLE | G1  | Anclaje Sillas        | CUMPLE | G4  | Ventanillas                      | CUMPLE |
| G6                | Cruceta                      | CUMPLE | G2  | Resortes o Ballestas  | CUMPLE | G7  | Eje2 llanta derecha              | CUMPLE |
| G6                | Botiquin                     | CUMPLE | G7  | Eje5 llanta derecha   | CUMPLE | G9  | Cojnería                         | CUMPLE |
| G7                | Eje5 llanta izquierda        | CUMPLE | G7  | Eje1 llanta derecha   | CUMPLE | G5  | Stop                             | CUMPLE |
| G5                | Luz Placa                    | CUMPLE | G7  | Eje1 llanta izquierda | CUMPLE | G1  | Aseo General                     | CUMPLE |
| G2                | Soportes                     | CUMPLE | G8  | Eje5 Rin Derecho      | CUMPLE | G6  | Señales de Advertencia           | CUMPLE |
| G2                | Rotulas Inferiores           | CUMPLE | G5  | Luces de Parqueo      | CUMPLE | G4  | Parabrisas                       | CUMPLE |
| G12               | Promedio de Tiempo           | CUMPLE | G8  | Eje4 Rin Derecho      | CUMPLE | G4  | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE |
| G4                | Cinturones de Seguridad      | CUMPLE | G7  | Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | G5  | Indicadores de tablero           | CUMPLE |
| G6                | Llanta de repuesto           | CUMPLE | G6  | Extintor              | CUMPLE | G2  | Tijeras                          | CUMPLE |
| G3                | Pito                         | CUMPLE | G4  | Puertas               | CUMPLE | G8  | Eje4 Rin Izquierdo               | CUMPLE |
| G8                | Eje2 Rin Derecho             | CUMPLE | G5  | Terminales Bateria    | CUMPLE | G9  | Tapicería                        | CUMPLE |
| G10               | Caja de dirección            | CUMPLE | G2  | Rotulas superiores    | CUMPLE | G7  | Eje3 llanta derecha              | CUMPLE |
| G1                | Identificación Reglamentaria | CUMPLE | G5  | Eje4 llanta izquierda | CUMPLE | G8  | Eje3 Rin Derecho                 | CUMPLE |
| G5                | Luces bajas                  | CUMPLE | G12 | Promedio de Distancia | CUMPLE | G11 | Pisos                            | CUMPLE |
| G1                | Espejos                      | CUMPLE | G7  | Eje3 llanta izquierda | CUMPLE | G10 | Brazos Axiales                   | CUMPLE |
| G11               | Bastidor                     | CUMPLE | G6  | Triángulos            | CUMPLE | G5  | Luz interna                      | CUMPLE |
| G5                | Desempañador                 | CUMPLE | G8  | Eje1 Rin Derecho      | CUMPLE | G5  | Reversa                          | CUMPLE |
| G10               | Terminales                   | CUMPLE | G5  | Luces altas           | CUMPLE | G6  | Linterna                         | CUMPLE |
| G6                | Banderola                    | CUMPLE | G6  | Tacos                 | CUMPLE | G9  | Latonería y Pintura              | CUMPLE |
| G7                | Eje4 llanta derecha          | CUMPLE | G2  | Amortiguadores        | CUMPLE | G3  | Dispositivos de Velocidad        | CUMPLE |
| G5                | Anclaje de Bateria           | CUMPLE | G8  | Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPLE | G3  | Limpiaaparabrisas                | CUMPLE |
| G3                | Retrovisores                 | CUMPLE | G6  | Gato                  | CUMPLE |     |                                  |        |

|               |                           |            |                          |
|---------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
|               | G6 SISTEMA ELECTRICO      | G8 RINES   | G11 CHASIS               |

|                              |                        |                           |                           |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**\_\_\_\_\_

| LABRADO DE RUEDAS (mm) |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto      |           | 4.50    |
| Eje                    | Izquierda | derecha |
| Eje1                   | 5.00      | 4.50    |
| Eje2                   | 4.60      | 4.30    |

  
OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota. Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)