

FORMATO REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00010900-2411



CDA TUTECNO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
7964536
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 2024-11-19
Dirección: CRA 38A #16 47 SUR

DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: BERNAL FLOREZ SANTIAGO JOSE
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1014280378
Teléfono: 3052077723 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: GUU972 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: AUTOMOVIL Modelo: 2020 Cilindrada: 1599 Kilometraje: 251911
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10025627652 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor:



Inspección Sensorial

G1 Identificación registramentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Ranta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Ranta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Ranta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Ranta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Ranta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Puntos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Roscos o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandejas	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Rotovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respaldito	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Lateral y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinetes	CUMPLE
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Ranta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Asiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 Ranta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionalas	CUMPLE	G1 Eje2 Ranta Derecha	CUMPLE	G1 Pteas	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Ranta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Ranta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Escriba para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.57	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	1.80	1.72
Eje 2	2.1	2.08

[Firma manuscrita]

CARLOS ANDRÉS RODRIGUEZ TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

C.D.A Tu Tecno
901191265-1
Calle 27 Sur 29C - 54