

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2021-11-10	Nombre o razón social JHON FREDY LOPEZ NARANJO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8105586	
Dirección CR 53 13 A SUR 51		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa ESR047	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018914223	Fecha Matricula 2019-08-02	Marca Jag
No. Motor K3321212	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1499	Combustible Gasolina
		Kilometraje 64178	VIN o Chasis LJ12EKR28L4002100
		Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
			Blindaje SI () NO (X)



2021-11-10 ESR047 11:28



2021-11-10 ESR047 11:25

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	69.90		59.50		88.40		77.50		%

Frenos														
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
66.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2130.00	4169.00	N	Eje 1 Derecho	2778.00	3691.00	N	23.30*	30	%	
			Eje 2 izquierdo	2041.00	2729.00	N	Eje 2 Derecho	2054.00	2969.00	N	0.63	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
28.40	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	

Desviación lateral									
Eje 1	-0.15	Eje 2	-0.12	Eje 3		Eje 4		Eje 5	
								Máximo +/-	10
									Unidad m/km

Inspección Visual														
G6	Extintor	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G3	Puertas	CUMPLE	G3	Puertas	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G4	Gato	CUMPLE	G6	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G6	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE	G2	Direccionales	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G4	Pernos	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G5	Soportes	CUMPLE	G5	Soportes	CUMPLE
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G7	Ventanillas	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G2	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G2	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G12	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G8	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Llanta de repuesto	CUMPLE
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE									
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE									
G6	Triángulos	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE									
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE									
G5	Luces altas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE									
G6	Tacos	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE									
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE									
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE									

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G3 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G6 PINES	G8 GUARDAS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.00	2.00
Eje2	2.00	2.00

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)