



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Fecha de revisión: 10/11/2021

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 12:13:00

Hora final: 12:32:00

Duración revisión:00 horas 19 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL

Nombre de conductor: JAIRO HERNAN ZAPATA AGUDELO

Placa: WMQ826

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 130743

Técnicos: /JUAN CARLOS HERNANDEZ/LUIS PALACIO/RICARDO GIRALDO

Propietario: JAIRO HERNAN ZAPATA AGUDELO

Cédula Conductor: 71661950

Tipo: Camioneta

Modelo: 2017

Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 2021

Marca: CHANGAN

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA:AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:4.6-Delantera Derecha:2.3-Trasera Izquierda Interior:0-Trasera Izquierda Exterior:6-Trasera Derecha Interior:0-Trasera Derecha Exterior:6.4

Observaciones generales: CORREGUIR BOMPER DELANTERO

Tarjeta de Operacion próximo a vencerse

Firma del técnico(s) o Director:

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.986-7
DIVISION TECNICO MECANICA

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO

LOS COLORES®

V03.40j

Fecha: 10/11/2021

Hora: 12:29:01

Fecha impr.: 10/11/2021

Hora impr.: 12:30:10

PISTA DE PRUEBA

Nº serie REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENCIÓN

Nº homologación :

Fecha calibración :

Nº 34078


Nombre	:	EFITRANS
Dirección	:	TECNICENTRO LOS COLORES
Población	:	MEDELLIN
Provincia	:	ANTIOQUIA
DNI-NIF	:	
Teléfono	:	
Matrícula	:	WMQ826
Marca	:	CHANGAN
Modelo	:	
Kilometraje	:	130743
Chasis	:	
Inspectores	:	LUIS PALACIO

Límites


A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO




Desviación: +8,3 m/km



Desviación: -2,2 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 38 %
P.izq.: 352 kg

Dif.: 5 %

Efic.der.: 33 %
P.der.: 282 kg

Efic.izq.: 39 %
P.izq.: 388 kg


Dif.: 5 %

Efic.der.: 44 %
P.der.: 405 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM

¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

FRENOS

Total F.S.: 8329 N
Efic.: 59 %



F.Izq.: 1940 N F.Der.: 2011 N
 Dif.: 4 %
Dif.Máx.: 6 %
D.M.I.: 860 N D.M.D.: 809 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: 634 kg Efic.: 64 %
R.R.I.: 710 N R.R.D.: 695 N

Total peso: 1427 kg



F.Izq.: 2510 N F.Der.: 1146 N
Dif.: 54 %
Dif.Máx.: 61 %
D.M.I.: 1749 N D.M.D.: 680 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: ----- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 1804 N R.R.D.: 710 N

Total F.M.: 3656 N
Efic.: 26 %



F.Izq.: 2555 N F.Der.: 1824 N
Dif.: 29 %
Dif.Máx.: 57 %
D.M.I.: 743 N D.M.D.: 318 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: 793 kg Efic.: 56 %
R.R.I.: 257 N R.R.D.: 117 N