

PARA VEHÍCULOS

NIT 900110552-0
CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA
Dirección AV 92 No 90-88 Tel. 2533500
C/4 BOGOTÁ

Tel. 253.3500

Fecha: 2024/12/21 11:39:48	Propietario: CARDENAS CAICEDO	HORA: 20:56	C/S(X) NET L:	385157
Dirección: CIRA 59 A 13655 TRF APT 203	Telefono: 3877006702	Ciudad:	BOGOTA, D.C.	
Plaza: 1,25043	Modelo: 2025	Servicio: FURGON	Glase: CAMIONETA	Linea: DUSTER CROCH
N. de Bicicla de Trámite: 10032133166	Fecha Matrícula: 2014-06-28	Kilometraje: 13674	Marcas: REMALLET	Número de series: 5
No. Motor: H5HA4R0055272	VIN: 8TJ2P3E13354837808	Color: BLANCO	Combustible: GAS GASOLINA	Cilindr: 1333



Supuestos											
Distancia Inicial			Distancia Derecha			Tirada Izquierda			Tirada Derecha		
60.0			69.0			97.0			65.0		
Mínimo: 40			Mínimo: 40			Mínimo: 40			Mínimo: 40		
Eficacia Total			Fuerza			Fuerza			Desequilibrio		
Mínimo	Unidad		Peso	Unidad		Peso	Unidad		Máximo	Unidad	
50.0	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2440	4145	N	Eje 1 Derecho	2434	4028	N	0.24
			Eje 2 Izquierdo	916	2479	N	Eje 2 Derecho	958	2587	N	4.30
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30

Desarrollo Lateral										
Eje 1	1.00	Eje 2	0.00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo -/- 10.0		Unidad	m/m
G7	Eje 3 Llantera Derecha	CUMPLE	G5	Nevocha	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantera Derecha	CUMPLE		
G1	Transmisión y eje primario	CUMPLE	G5	Luz de frenado	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantera Izquierda	CUMPLE		
G1	Chasis de la suspensión	CUMPLE	G5	Luz Inferior	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantera Derecha	CUMPLE		
G1	Arco de sillón	CUMPLE	G5	Luz Pico	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantera Izquierda	CUMPLE		
G1	Estator todos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE		
G1	Asen General	CUMPLE	G5	Luces Bajos	CUMPLE	G8	Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE		
G1	Español	CUMPLE	G5	Indicadores del tablero	CUMPLE	G8	Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G2	Perno	CUMPLE	G5	Temperatura Batena	CUMPLE	G8	Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE		
G2	Sopores	CUMPLE	G5	Arco de la batena	CUMPLE	G8	Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G2	Robales Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE		
G2	Robales Inferiores	CUMPLE	G6	Cruce	CUMPLE	G8	Eje 3 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G2	Resortes y Ballestas	CUMPLE	G6	Lindera	CUMPLE	G8	Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE		
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Barandera	CUMPLE	G8	Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE		
G3	Empaques de las	CUMPLE	G6	Tapa	CUMPLE	G8	Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE		
G3	Reducciones	CUMPLE	G6	Llantera de repuesto	CUMPLE	G8	Lafonera y Pintura	CUMPLE		
G3	Piso	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE		
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Cofre	CUMPLE		
G4	Parabrasis	CUMPLE	G6	Exhibitor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE		
G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Temperatura	CUMPLE		
G4	Puertas	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantera Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Auxiliares	CUMPLE		
G4	Cruceros de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantera Izquierda	CUMPLE	G11	Baridor	CUMPLE		
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantera Derecha	CUMPLE	G11	Paseo	CUMPLE		
G5	Dimensiones	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantera Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE		
G6	Otro	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantera Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE		

REVISION PREVENTIVA