




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 177453716

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EXPOSICIONES S.A

NIT: 900141908 No. de Certificado de
Acreditación: 17-OIN-035-001

Fecha de expedición: 2024/11/27 Fecha de vencimiento: 2025/11/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	LKN607	CLASE:	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	MODELO:	2023
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	1598	NRO. MOTOR:	J759Q175138
NRO. CHASIS:	9FBHJD201PM449844	VIN:	9FBHJD201PM449844
LÍNEA:	DUSTER	<i>Staran Zepata</i>	
COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)		

NOMBRE PROPIETARIO: WILMAR D. J. CASTRILLON A.


FIRMA DEL RESPONSABLE
JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR

Wilmar Castrillon

98577563

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-11-26	Nombre o razón social CRISTIAN CASTRILLON					Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1020479708	
Dirección CLLE 37# 45 - 200 BELLO			Teléfono 1000000			Ciudad Bello	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO							
Placa LKN607	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027814485	Fecha Matrícula 2022-11-26	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD201PM449844		
No. Motor J759Q175138	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 142244	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	
							
2024-11-26 LKN607 07:18				2024-11-26 LKN607 07:18			

Suspensión (si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 80.80	Delantera Derecha	Valor 80.60	Trasera Izquierda	Valor 84.40	Trasera Derecha	Valor 78.60	Mínimo	Unidad %		
Eficacia total 63.70	50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo		
		Eje 1 izquierdo	2206.00	3456.00	N	Eje 1 Derecho	2650.00	3590.00	N	16.80	30 %
Eficacia auxiliar 18.90	18 %	Eje 2 izquierdo	1253.00	2238.00	N	Eje 2 Derecho	1514.00	2688.00	N	17.20	30 %
		Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
		Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
		Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral					
Eje 1 -0.11	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10 Unidad m/km

Inspección Visual					
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminal Batería	NO CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE