



RAMIRAUTOS
Ingeniería Automotriz
Nit. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL
RESOLUCIÓN 315 DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

No. 12959

NOMBRE DEL PROPIETARIO <u>Nemesio Andres Orozco</u>		NOMBRE DEL CONDUCTOR <u>Luis Alberto Orozco</u>	
C.C. <u>1080931212</u>	TELÉFONO <u>2122795414</u>	C.C. <u>1080933839</u>	TELÉFONO <u>3122921904</u>
MARCA <u>Renault</u>	EMPRESA <u>Rotascool</u>	KILOMETRAJE <u>92028</u>	No. INTERNO <u>4003</u>
TIPO <u>Duster</u>	MODELO <u>2021</u>	PLACA <u>525146</u>	<u>26</u> / <u>11</u> / <u>2024</u>

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA
NIVELES				INFERIOR				INTERIOR			
Aceite de motor y viscosidad	/			Silenciador exhosto	/			Timón de dirección	/		
Aceite de dirección	/			Tubo de escape	/			Indicadores tablero instrum	/		
Líquido de dirección	/			Catalizador de gases	/			Asientos	/		
Líquido de frenos	/			Cauchos suspensión	/			Cinturones de seguridad	/		
Refrigerante motor	/			Tijeras suspensión	/			Pedal freno	/		
Líquido de embrague	/			Carter de motor	/			Pedal acelerador	/		
				Guardapolvos ejes	/			Pedal embrague	/		
MOTOR				Muelle trasero izquierda	/			Palanca de cambios	/		
Mangueras	/			Caja de dirección	/			Freno estacionamiento	/		
Correas	/			Terminales de dirección	/						
Tensión correas	/			Brazo de dirección	/			EXTERIOR			
Filtro de aire	/			Puente Chasis	/			Panorámico	/		
Instalación de alta	/			Largueros chasis	/			Luces altas	/		
Tapa del distribuidor	/			Amortiguadores	/			Luces medias	/		
Tapa refrigerante	/			Rotulas	/			Direccionales	/		
Tapa aceite motor	/			Muelle trasero derecho	/			Luz parqueo	/		
				LLANTAS				Luz freno	/		
FUGAS				Llanta delantera derecha	/			Luz reversa	/		
Aceite motor	/			Llanta delantera izquierda	/			Luz placa	/		
Aceite caja de velocidades	/			Llanta trasera derecha	/			Baterías	/		
Aceite diferencial	/			Llanta trasera izquierda	/			Cierre capot	/		
Líquidos frenos	/			Llanta interna derecha	/			Estado carrocería	/		
Bomba de dirección	/			Llanta interna izquierda	/			Pito	/		
Caja de dirección	/			Repuestos	/			Limpia brisas	/		
Bomba de embrague	/			Espárragos	/			Luces bajas	/		
Combustible	/			Chapetas	/			Espejo derecho	/		
Aceite amortiguadores	/			Rines	/			Espejo izquierdo	/		
Refrigerante motor	/										

SEGURIDAD

Extintor	/			Caja de herramientas	/			Señales	/		
Botiquín	/			Gato	/			Cruceta	/		

DOCUMENTOS

SOAT	03	019	2024	Revisión técnico mecánica	03	09	2024	Pólizas de responsabilidad	03	MES	ANO
Tarjeta de Operación	03	019	2024	Licencia de conducción	03	09	2024	Tarjeta de control	03	MES	ANO

ESTADO GENERAL

BUENO

ACEPTABLE

DEFICIENTE

☒ Cumple las normas de bioseguridad

☐ Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo #

OBSERVACIONES:

RAMIRAUTOS

RESOLUCIÓN DE GRADO

INSPECTOR:

EMPRESA:

CLIENTE:

C.C.

Calle 17/Sur No. 4 - 30 Barrio La Virginia

Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila