

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 / MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2024-10-21	Nombre o razón social LUIS FERNANDO PARRA RESTREPO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71495343	Departamento Antioquia
Dirección CALLE 80 C #53 08		Teléfono 7777777	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO							
Placa JYY126	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10026491386	Fecha Matricula 2022-06-29	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD408PM297932		
No. Motor A46DD043526	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 142434	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	86.20		87.90		57.50		44.40
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.20	50	%	Eje 1 izquierdo	1261.00	3100.00	N	Eje 1 Derecho	1504.00	2884.00	16.20	30
			Eje 2 izquierdo	2292.00	3041.00	N	Eje 2 Derecho	2559.00	3027.00	10.40	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
1.92	0.76						

Inspección Visual							
Rotulas inferiores	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	Espesios	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE		
Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Parabrissas	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Bolquín	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Eje3 Rln Derecho	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS