

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001857-2412
CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA



CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:				Documento de identidad:		
2024-12-09	ORLANDO GIRALDO RAMIREZ	CC. (X)	NIT. ()	CE. ()		No.	2774456
Dirección:	TAMBORCITO	Telefono:	000000000 Cel 3157292285			Ciudad:	BARBOSA
						Departamento:	ANTIOQUIA
DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:	
GDW757	RENAULT	DUSTER OROCH	CAMIONETA	2020	1998	84735	
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:		
PÚBLICO	10021145275	GASOLINA - GAS	BLANCO GLACIAL (V)		ORLANDO GIRALDO RAMIREZ		



Fecha 2024-12-09, Placa GDW757 Hora 16:28



Fecha 2024-12-09, Placa GDW757 Hora 15:37

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70	Delantera Derecha	Valor 76	Trasera Izquierda	Valor 65	Trasera Derecha	Valor 83	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 63,8	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3103	Peso 4571	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2819	Peso 3973
			Eje 2 Izquierdo	1926	3620	N	Eje 2 Derecho	1717	2806
Desviación Lateral									
Eje 1	-7,1	Eje 2	-13,1*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)
Inspección Sensorial									

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho		NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho		NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho		NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura		CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria		CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria		CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion		CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo		NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.10	
Izquierda		Derecha