

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005684-2111



CDA MAXITEC S.A.S.
NIT 900158425-0
CL 5A N° 10-06-38 BRR LAS
AVENIDAS - FLORENCIA Tel
4343879

FECHA

Fecha de prueba:
2021-11-03

Nombre o razón social:

QUIROZ MOTTA FERANDO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 17639437

Dirección:

BRR BRISAS BAJAS

Teléfono:

3102570525

Ciudad:

FLORENCIA

Departamento:

CAQUETA

PLACA:

Placa:

TAZ821

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER EXPRESSION

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2014

Cilindrada:

1598

Kilometraje:

120073

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10022686342

Combustible:

GASOLINA


Color:

BLANCO ARTICA

Empresa:

Conductor:

QUIROZ MOTTA FERANDO



Fecha 2021-11-03, Placa TAZ821 Hora 09:37



Fecha 2021-11-03, Placa TAZ821 Hora 09:46

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	59		66		58		54	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
52,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	1880	2649	N	Eje 1 Derecho	1760	3826
			Eje 2 Izquierdo	1040	2551	N	Eje 2 Derecho	1140	1962
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
10,8*	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral

Eje 1	1	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Visual										

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	G8 Eje1 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Tapicería	G9 Tapicería	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G10 Cajón de Dirección	G10 Cajón de Dirección	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Terminales	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G11 Bastidor	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	G11 Pisos	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			NO APLICA

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mario) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda Del Repuesto		3,9
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,3	3,4
Eje 2	5,6	5,3



NIT. 900158425-0
CEL. 310 8592155

Monica Lesmes Peña.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.