

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



Centro de Diagnóstico Automotor del Oriente AGENCIA LLANOGRANDE , NIT: 900130135-8  
Km 2 vía Llanogrande vereda Chipre, RIONEGRO (ANTIOQUIA)  
TEL: 4482301

## A. INFORMACIÓN GENERAL

**1. FECHA**

Fecha de prueba 2024-12-19	Nombre o razón social MARTHA LUZ ROMERO ANGARITA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 42781054			
Dirección DIAG 85B 39E 36	Teléfono 9999999	Ciudad Rionegro			
3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa JYW717	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10023296934	Fecha Matrícula 2021-07-02	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD405NM940427
No. Motor A460D017745	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 233810	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (x)
S. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA					

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

#### 4. Emisiones Audibles

## 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

## 6. Suma de la intensidad de todas las luces

Medición	Valor	Máximo	Unidad	Medición de luces bajas					todas las luces				
				Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	
Ruido escape		-	dBA	Baja Derecha	4.25	2.5	klux/1m	2.75	0.5 - 3.5	%	Intensidad 44.00	Máximo 225	Unidad klux/1m
				Baja Izquierda	9.22	2.5	klux/1m	2.52	0.5 - 3.5	%			

## **7. Suspensión (si aplica)**

Suspensión (S. apnea)		Suspensión (S. apnea)		Suspensión (S. apnea)	
Delantera Izquierda	Valor 72.60	Delantera Derecha	Valor 79.10	Trasera Izquierda	Valor 86.60
Trasera Derecha	Valor 67.20			Mínimo 40	Unidad %

## 8. Frenos

## 9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad: m/km
0.19	-0.14						

## 10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia %	Error en tiempo %	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	----------------------	-------------------	--------	----------

## 11. Emisiones de gases

## 11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Héxano) HC		Óxido nitroso NO	
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma
Ralenti			%	Ralenti		%	Ralenti		%	Ralenti	
Crucero			%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero	

### 11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	6.7 Sistema de frenos		X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:   
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI\_X

NO

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCIÓN  
89070

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

\* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012  
Presion eje1 derecha 1 32.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 32.0 PSI Presion eje2 derecha 1 32.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 32.0 PSI  
Eje1 derecha 1 3.11mm ; Eje2 derecha 1 4.21mm ; Eje1 izquierda 1 3.29mm ; Eje2 izquierda 1 4.10mm ; Llanta de repuesto 3.29mm ;



2024-12-19 JYH-717 08:47



2024-12-19 JYH-717 08:50

Fin del informe

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA  
C-A-O AUTOMOTOR DEL ORIENTE S.A.

El mejor servicio para su vehículo

TELEFONO: 900.130.135.8

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES  
Julian Mesa Mesa [Inspección sensorial exterior], Andres Julian Mesa Mesa [Tercera placa], Jhon Alexander Diaz Lopez [Inspección sensorial inferior], Jhon Alexander Diaz Lopez [Alineación de luces], Jhon Alexander Diaz Lopez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Jhon Alexander Diaz Lopez [Foto trasera], Andres Julian Mesa Mesa [Profundidad de labrado], Jhon Alexander Diaz Lopez [Foto delantera], Andres Julian Mesa Mesa [Inspección sensorial interior], Andres Julian Mesa Mesa [Inspección sensorial motor].

ESTE ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)