

V03.40j
Fecha: 18/12/2024 Hora: 15:46:11
Fecha impr.: 19/12/2024 Hora impr.: 15:47:52

Nº serie **Nº 37089**
Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre : TRANSPORTE MULTIMODAL
Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono : 230 61 11
Matrícula :>NNL427
Marca : CHEVROLET
Modelo : TRAKER
Kilometraje : 4935
Chasis :
Inspectores : FERNANDO QUIROZ

Límites

A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: +0,9 m/km



Desviación: +0,9 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 61 %
P.izq.: 441 kg

Dif.: 2 %

Efic.der.: 59 %
P.der.: 405 kg



Efic.izq.: 46 %
P.izq.: 273 kg

Dif.: 6 %

Efic.der.: 40 %
P.der.: 280 kg

Calle 53 con Carrera 72 (Esquina) - TELÉFONO: 604 230 6111 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 7AM A 1PM

¡SOLO A SU VEHICULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED

Matricula:>NNL427

Fecha: 18/12/2024

Hora: 15:46:11

FRENOS



Total F.S.: 8803 N
Efic.: 64 %

Total peso: 1399 kg

Total F.M.: 2687 N
Efic.: 20 %



F.Izq.: 2917 N F.Der.: 2554 N
Dif.: 12 %
Dif.Máx.: 13 %



F.Izq.: 1405 N F.Der.: 1281 N
Dif.: 9 %
Dif.Máx.: 10 %



F.Izq.: 1693 N F.Der.: 1639 N
Dif.: 3 %
Dif.Máx.: 10 %

D.M.I.: 2750 N D.M.D.: 2399 N

D.M.I.: 1366 N D.M.D.: 1236 N

D.M.I.: 769 N D.M.D.: 691 N

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

F. PEDAL: --- N

F. PEDAL: --- N

Peso: 846 kg Efic.: 66 %

Peso: --- kg Efic.: --- %

Peso: 553 kg Efic.: 61 %

R.R.I.: 136 N R.R.D.: 127 N

R.R.I.: 46 N R.R.D.: 124 N

R.R.I.: 73 N R.R.D.: 136 N



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 19/12/2024 Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 15:33:00
Hora final: 15:49:00
Duración revisión: 00 horas 16 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: GUSTAVO ADOLFO MAZO QUINTERO
Placa:>NNL427 N.Int: 563
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 5
Kilometraje: 4935 Nro.Factura: 127721
Técnicos: /FERNANDO QUIROZ

Propietario: MAZO QUINTERO GUSTABO ADOLFO
Cédula Conductor: 71739337
Tipo: Camioneta
Modelo: 2024
Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 2024
Marca: CHEVROLET
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 6.7-Delantera Derecha: 6.8-Trasera Izquierda Interior: 6.7-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 6.5-Trasera

Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 8

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA